

فهرست مطالب

فصل اول: گرامر استثنایی و گرامر خسته

۱- شرح برای همسر، همسر، همسر، همسر

۲- عتاب

۳- عتاب، کورس

۴- خستگی در بارگذاری همسری

۵- خستگی در بارگذاری همسری و همسر

۶- خستگی در بارگذاری همسر و همسر

فصل دوم: گرامر همسر

۱- گرامر استثنایی

۱-۱- همسر، لب، لب

۱-۲- همسر، کورس

۱-۳- بارگذاری همسری

۱-۴- بارگذاری همسری

۱-۵- بارگذاری همسر

۲- گرامر خسته

۲-۱- بارگذاری همسری

۲-۲- بارگذاری همسری

۲-۳- بارگذاری همسر

فصل سوم: طالع مسیح - مسیح - بن حنا
- 1 11

۱- طالع مسیح ای اشغال

۲- طالع مسیح^{۲۰۶} ای اشغال قدرت

۳- طالع مسیح ای حنا

طرق استناد

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$n = \frac{\sigma_s}{\sigma}$$

۱- تنش عمودی

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$n = \frac{\sigma_s}{\sigma}$$

۲- تنش برشی

$$\sigma = \frac{Mc}{I}$$

$$n = \frac{\sigma_{sb}}{\sigma}$$

۳- تنش خمشی

$$\sigma = \frac{T \cdot r}{J}$$

$$n = \frac{\sigma_{st}}{\sigma}$$

۴- تنش تorsion

← از جدول پیدا کنیم

تنش‌های معادل در این صورت

σ_s : تنش تسلیم عمودی

σ_s : تنش تسلیم برشی

σ_{sb} : تنش تسلیم خمشی

σ_{st} : تنش تسلیم تorsion

$$\sigma_s = 1.8 \sigma_s$$

فولاد آلی کربن در حد نرم

$$\sigma_s = 1.5 \sigma_s$$

معدنات نرم

معادله طراحی :


$$\sigma_{sb} = 1.4 \sigma_s$$

$$\sigma_{st} = 1.8 \sigma_s$$

فولاد آلی کربن در حد نرم


$$\sigma_{st} = 1.5 \sigma_s$$

معدنات نرم



$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{F_1}{A} \\ \sigma_2 &= \frac{F_2}{A} \\ \sigma_r &= \frac{M \cdot c}{I} \\ \tau_r &= \frac{M \cdot r}{J} \end{aligned}$$

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$$



$$\tau = \tau_1 + \tau_2$$

$$\sigma_{\text{max}} = \sqrt{\sigma^2 + c^2 \tau^2} < \sigma_y$$

$$\tau_{\text{max}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{c}\right)^2 + \tau^2} < \tau_y$$


مکانیک خستگی

شکست خستگی بعد از خوردن در مهم تر از شکست استاتیکی است چرا که این شکست در تنگی و کشیدگی صورت گرفته و همچنین شکست ناگهانی بوده و خبر ندهد.

بار نوسانی را به صورت $\sigma_m \pm \sigma_a$ نشان میدهند.

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$




در یک خستگی در ابتدا تمام شکست در S_e صورت می‌گیرد.

مقاومت حدی خستگی

$$S_e = 0.5 S_{ut}$$

اگر $\sigma > S_e$ پس قطعه خسته می‌شود.

اگر $\sigma < S_e$ پس قطعه هرگز ناکام و خسته نمی‌شود.



$$S = A N^B \Rightarrow \log S = \log A + B \log N \quad \text{L}$$

$$\ln S = \ln A + B \ln N$$

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}} + \frac{\sigma_a}{S_e} = 1$$

$$\sigma_a = \alpha \sigma_m$$

چون σ_m و σ_a را در معادله کمرای 3
یستقیم

ضریب ایمنی آن

$$n = \frac{\sigma_{aB}}{\sigma_{aA}} = \frac{\sigma_{mB}}{\sigma_{mA}}$$

کاملاً بر مبنای حد استقامت که در این معادله استفاده کرده

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}} + \frac{\sigma_a}{S_e} = 1$$


معادله برای ایمنی
ضریب ایمنی آن

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}/n} + \frac{\sigma_a}{S_e/n} = 1$$



$$\frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}} + \frac{\sigma_a}{S_e} = \frac{1}{n}$$

در تدریس قبل از شروع مثال: نکته: یک تیر چوبی به طول ۶ متری را از یک جنس چوب انتخاب کرده



کلیلاً استاتیکی است

بارهای

$$\left\{ \begin{aligned} F_a, F_m &= \frac{F_{max} \pm F_{min}}{2} \\ \sigma_{a_i} &= \frac{F_{a_i}}{A}, \quad \sigma_{m_i} = \frac{F_{m_i}}{A} \end{aligned} \right.$$

لنگرها

$$\left\{ \begin{aligned} M_a, M_m &= \frac{M_{max} \pm M_{min}}{2} \\ \sigma_{a_r} &= \frac{M_{a_r}}{I}, \quad \sigma_{m_r} = \frac{M_{m_r}}{I} \end{aligned} \right.$$

تورکها

$$\left\{ \begin{aligned} T_a, T_m &= \frac{T_{max} \pm T_{min}}{2} \\ \tau_{a_i} &= \frac{T_{a_i} \cdot r}{J}, \quad \tau_{m_i} = \frac{T_{m_i} \cdot r}{J} \end{aligned} \right.$$


ترکیب تنش‌های عمودی و عمیق

$$\left\{ \begin{aligned} \sigma_a &= \sigma_{a_i} + \sigma_{a_r} \\ \sigma_m &= \sigma_{m_i} + \sigma_{m_r} \end{aligned} \right.$$

ترکیب تنش‌های عمودی و عمیق

$$\left\{ \begin{aligned} \sigma'_a &= \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2} \\ \sigma'_m &= \sqrt{\sigma_m^2 + 3\tau_m^2} \end{aligned} \right.$$

در S_e و S_{ut} با استفاده از جدول برای آلیاژ مورد نیاز پیدا کنیم و به همان σ_m و σ_a بدست آمده در جدول فرای
گرفتن یا صادر کردن قدر دارد و چنان ضریب ایمنی را می‌توانیم پیدا کنیم. اگر در سازه نیروی کمتری اعمال کرد، با تنش
بسیاری برآیندگیری می‌شود. همانطور که بارهای و تنش‌ها برآیندگیری می‌شوند.



$\sigma_{a1} = \frac{F_{max} - F_{min}}{r}$
 $\sigma_{m1} = \frac{F_{max} + F_{min}}{r}$

$\tau_{a1} = \dots$
 $\tau_{m1} = \dots$

$\sigma_{ar} = \frac{M_{ac} \cdot c}{I}$ $M_a = \frac{M_{max} - M_{min}}{r}$
 $\sigma_{mr} = \frac{M_{mc} \cdot c}{I}$ $M_m = \frac{M_{max} + M_{min}}{r}$

$\tau_{ar} = \frac{T_{ac} \cdot r}{J}$ $T_a = \frac{T_{max} - T_{min}}{r}$
 $\tau_{mr} = \frac{T_{mc} \cdot r}{J}$

$\sigma'_a = \sigma_{a1} + \sigma_{ar}$

$\sigma'_m = \sigma_{m1} + \sigma_{mr}$

$\tau'_a = \tau_{a1} + \tau_{ar}$

$\tau'_m = \tau_{m1} + \tau_{mr}$

$\sigma_a = \sqrt{\sigma_a'^2 + \mu \tau_a'^2}$

$\sigma_m = \sqrt{\sigma_m'^2 + \mu \tau_m'^2}$

$\frac{\sigma_a}{S_e} \leq \frac{\sigma_m}{S_e} \leq \frac{z}{n}$

سوال: نسبت سائی تحت بارگذاری تکراری و تکراری ناقص
 $T_{min} = 0$ و $T_{max} = 20 \times 10^3 \text{ N.m}$ قرار دارد. مقدار آن

الف) عمده دائم ب) اسیب‌ها بکند. به نسبت سائی سوراخ

$k_a = 0.18$
 $k_b = 1.0$
 $k_c = k_d = k_e = 1$
 $n = 2$
 $\sigma_{ut} = 700 \text{ MPa}$, $\sigma_s = 400 \text{ MPa}$


$$T_a = T_m = 20 \times 10^3 \text{ N.m}$$

$$\begin{cases} \tau_a = \frac{T_a \cdot r}{J} = \frac{T_a \cdot \frac{d}{2}}{\pi d^4 / 32} = \frac{16 T_a}{\pi d^3} = \frac{16 \times 20 \times 10^3}{\pi d^3} \\ \tau_m = \frac{T_m \cdot r}{J} = \frac{16 \times 20 \times 10^3}{\pi d^3} \end{cases}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\tau_a^2 + \nu \tau_a^2} = \sqrt{1 + \nu} \tau_a = \frac{17.78 \times 10^3}{d^3}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\tau_m^2 + \nu \tau_m^2} = \sqrt{1 + \nu} \tau_m = \frac{17.78 \times 10^3}{d^3}$$

$$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \int_e \sigma_{ut}$$



$k_a = 0.18$
 $k_b = 1.0$
 $k_c = 1$
 $k_d = 1$
 $k_e = 1$

$$\Rightarrow S_e = 0.18 \times 1.0 \times 1 \times 1 \times 1 \times 700 = 126 \text{ MPa}$$

$$\frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n}$$

126 MPa 700 MPa

$$\frac{17.78 \times 10^3}{d^3} + \frac{17.78 \times 10^3}{d^3} = \frac{1}{2} \Rightarrow d = 112 \text{ mm}$$

مقدار سائی سوراخ

$$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot A N^B$$

نسبت A و B با بارگذاری تکراری

N	1 m	1
σ_a	$0.18 S_{ut}$	126

$$\Rightarrow \begin{cases} 126 = A (1)^B \\ 126 = A (1 \text{ m})^B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ln 126 = \ln A + B \ln 1 \\ \ln 126 = \ln A + B \ln 1 \end{cases}$$

$$\tau = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{P \cdot r}{J}$$

$$\frac{\tau \cdot r \cdot J}{J} = \frac{P \cdot r \cdot J}{J}$$

$$\Rightarrow \frac{\tau \cdot r \cdot J}{J} = 110,8$$

$$d = 87 \text{ mm}$$

k_c - (ضریب قابلیت اهمیت)

k_c را با n_s استناد کنیم. k_c به طایفه ای از وابسته نسبت ویدیگ اعداد است. میزان انحراف را با k_c از مقدار $S-N$ دانستیم. براندگی مقدار آزمایه k_c نشان می‌دهد. میزان انحراف را با k_c استناد دانستیم. براندگی مقدار آزمایه k_c نشان می‌دهد.

k_d - (ضریب سردی)

If $T \leq 25.0^\circ C \Rightarrow k_d = 1$

If $T \geq 25.0^\circ C \Rightarrow k_d = 1.5$

k_e - (ضریب اثر خوردگی و حالت سوراخ)

$$k_e = \frac{1}{k_f}$$


عوامل مؤثر بر k_f عبارتند از:

۱- تیزی سوراخ

۲- نوع سوراخ

۳- نوع بارگذاری

۴- مقدار تنش



k_t و k_f از جدول استاندارد استخراج می‌شوند. در موارد خاص و بحرانی $k_t = k_f$ در نظر گرفته شود.

k_f - (ضریب اثر عوامل تنفره)

$$S = A N^B \Rightarrow \ln S = \ln A + B \ln N$$


مقدار k_e بدلت آمده به تخت از منبر مربوطه است و در عمل همیشه برابر یک است و در نظر گرفته شود:

$$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot k_f \cdot S_e'$$

k_a - ضریب اثر برداشت سطح

اگر سطح قطعه برداشت کامل شده باشد در اینصورت $k_a = 1$ خواهد بود چون خستگی نسبت به نسبت

سطح بسیار حساس است. برای k_a از نمودار ضریب نمودار شکل زیر در کتب استاندارد استفاده




k_b - ضریب اثر اندازه قطعه

قطر قطعه از منبر 1 mm است. اگر قطر قطعه 1 mm باشد در اینصورت $k_b = 1$ است.

با افزایش قطر قطعه معادله به خستگی کاهش میابد. چون سطح اندازش برابر دتر خستگی از سطح وسیع است.

IF $d \leq 1 \text{ mm} \Rightarrow k_b = 1$

IF $d \geq 1 \text{ mm} \Rightarrow$ استاندارد از نمودار کبی استاندارد



IF $k_b = 1.189 (d)^{-0.197}$ (انزله قطعه (mm))

IF $k_b = 1.189 (1.25d)^{-0.197}$

IF $k_b = 0.3$ در حالات خرابی

هواد شد دانسته محض اینست که $k_b = 1$ در نظر گرفته شود.

$$\Rightarrow \begin{cases} B = \dots / 275 \\ A = 22 \dots \end{cases}$$


$$\Rightarrow S_e = \dots \times 10^6 (1 \dots) = 112,9 \text{ MPa}$$

$$\frac{\sigma_a'}{118} + \frac{\sigma_m'}{22} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{3} \tau_a}{118} + \frac{\sqrt{3} \tau_m}{22} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1,83 \times 10^8}{d^3} + \frac{1,19 \times 10^8}{d^3} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow d = 61 \text{ mm}$$

مثال: در نسبت چرخان زیر، مقادیر ثابت براساس ضریب ایستادگی ۲، بر مبنای محو دائم حدی است. سطح استرس

$$k_c = k_d = k_e = 1, \quad k_a = 1,7, \quad S_{ut} = 120 \text{ MPa}$$



$$T_{max} = 8 \text{ N.m}$$

$$T_{min} = -2 \text{ N.m}$$

در نسبت شکل فوق هم نسبت ایستادگی و ضریب تمرکز اعمال خواهد شد. تنش همواره ایستادگی است و در محو دائم سطحی است.

$$\sigma_m = 0$$

$$\sigma_a = \frac{M \cdot c}{I} = \frac{2 \times 10^8 \times 1 \text{ m} \times \frac{d}{2}}{\pi d^4 / 32} = \frac{6,014 \times 10^8}{d^3}$$

$$\tau_a = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{2 \times 10^8 \times 1 \text{ m} \times 17}{\pi d^4} = \frac{1,083 \times 10^8}{d^3}$$

$$\tau_m = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{1 \times 10^8 \times 1 \text{ m} \times 17}{\pi d^4} = \frac{7,01 \times 10^7}{d^3}$$

$$\sigma_m' = \sqrt{\tau_m^2 + 3 \tau_m^2} = \sqrt{3} \tau_m = \frac{1,188 \times 10^8}{d^3}$$

$$\sigma_a' = \sqrt{\sigma_a^2 + 3 \tau_m^2} = \sqrt{\frac{3,617 \times 10^{17}}{d^6} + \frac{2,98 \times 10^{17}}{d^6}} = \frac{2,918 \times 10^8}{d^3}$$

$$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot S_e' = 127 \text{ MPa}$$

$$\frac{2018 \times 10^3}{d^3 \times 127} + \frac{1188 \times 10^3}{d^3 \times 127} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{3206 \times 10^3}{d^3 \times 127} = \frac{1}{2}$$

$$d = 317 \text{ mm} = 31.7 \text{ cm}$$

به همراه اثر دینامیک، یک ضرایب ایستادگی در نظر گرفته شود.

$$\sigma_{UTS} = 8 \text{ MPa}$$

$$F = 2 \text{ ton}$$

مثال دستگاه برش

$$\sigma_s = 228$$

$$d = 100 \text{ mm}$$

$$A = 7180 \text{ cm}^2 = 7180 \text{ mm}^2$$

کلیاتی

$$\sigma_a = 228 \times \frac{1}{2} = 114 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{med} = 228 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = 114 \text{ MPa}$$

$$S_e = 1188 \times 0.5 \times 0.5 \times 8 = 2376 \text{ MPa}$$

$$\frac{114}{2376} + \frac{114}{2376} = \frac{1}{n} \Rightarrow n = 4.12$$


کلیاتی

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma = \frac{F}{A} \\ \sigma = \frac{\sigma_s}{n} \end{array} \right. \Rightarrow n = \frac{A \cdot \sigma_s}{F} = \frac{7180 \times 228}{20000} = 81.2$$

$$n = 9.12$$

درفته‌ای ساخت، شانه جوش و شانه جوشی (مهرنگار) استانگده شده است.

در شکل زیر چند نوع جوش لب به لب نشان داده شده است. به علامت دقت کنید.




لب به لب تخت

لب به لب X شکل


لب به لب V شکل

لب به لب ساده دووجهی

در شکل زیر در نوع جوشی طولی (Fillet) شانه داده شده است.



در شکل زیر چند نوع جوش به کار مصرف خاص کاربرد دارند شانه داده شده است.




درجه آرنگده شده است
در هم در برابر گامی شش

بازگامی سید


بازگامی کلنت

بازگامی کلنت



علامت دایره به معنی جوش دور تا دور است.

پس که مکتوبی و شانه جوشی در حال به طراحی شود کدام از آنها صحیح تر است:



$$\sigma_{max} = \frac{F}{A}$$


$$\tau_{max} = \frac{F}{2A}, \theta = 45^\circ$$

$$\tau = \frac{F}{2A} \sin 2\theta$$

تension member خفگی در نسبت به جهت 45 درجه وجود دارد.

۱- تحلیل استاتیکی جوش

۱-۱ جوش لب به لب (Butt welding)



این نوع جوش فقط برای بارگذاری محوری کاربرد دارد و در بارگذاری

خمشی و بیضی اصلاً مناسب نیستند چون هم در جوش رهم

گردد جوش در خمشی بسیار عملی و گدازنده خواهد شد.

$$\sigma = \frac{F}{hL}$$

$$\tau = \frac{F}{hL}$$

تension $\sigma = \frac{\sigma_u}{n}$ →

ضریب ایمنی

تension برشی $\tau = \frac{\tau_u}{n}$ →

σ_u	→	از جدول پیدا کنیم
$\tau_u = 0.18 \sigma_u$	→	بر فولادی سخت رجه می‌دهد
$\tau_u = 0.577 \sigma_u$	→	بر فولاد نرم

۲-۱ جوش گوشه (Fillet welding)


این نوع جوش برای هر نوع بارگذاری مناسب است و گدازنده نیست.

چون در جوش بر کار خستگی قرار دارد و تشریح آن نیست.


اندازه‌های صحیح اجزای جوش گوشه، نسبت به زاویه ۴۵ درجه است.

خواص مساحت و مساحت جویس در جدولی
 ۲-۲

شکل جویس	مساحت جویس	مركز	$I_{x, y, v, h}$	$\bar{I}_{x, y, v, h}$
	$A = \gamma v \cdot v h d$	$\bar{x} = 0$ $\bar{y} = d/r$	$\frac{d^3}{12}$	$\frac{d^3}{12}$
	$A = 1,414 b d$	$\bar{x} = b/r$ $\bar{y} = d/r$	$\frac{d^3}{6}$	$\frac{d(r^2 b^2 + d^2)}{6}$
	$A = \gamma v \cdot v h (b+d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2(b+d)}$ $\bar{y} = \frac{d^2}{2(b+d)}$	$\frac{r d^3}{3} - r d^2 \bar{y} + (b+r d) \bar{y}^2$	$\frac{(b+d)^2 - 7 b^2 d^2}{12(b+d)}$
	$A = \gamma v \cdot v h (2b+d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2b+d}$ $\bar{y} = \frac{d}{3}$	$\frac{d^3}{12} (7b+d)$	$\frac{12 b^3 + 7 b d^2 + d^3}{12} + \frac{b^2}{2b+d}$
	$A = 1,414 (b+d) h$	$\bar{x} = \frac{b}{2}$ $\bar{y} = \frac{d}{2}$	$\frac{d^3}{12} (2b+d)$	$\frac{(b+d)^3}{12}$
	$A = 1,414 \pi r^2$	—	πr^4	πr^4
	$A = 1,414 b d$	$\bar{x} = \frac{b}{2}$ $\bar{y} = \frac{d}{2}$	$\frac{b d^3}{12}$	$\frac{b^3 + 7 b d^2}{12}$



$$\tau = \frac{1.414F}{hL} \quad (1)$$




$$\tau = \frac{F}{1.414 hL} \quad (2)$$

$$\tau = \frac{2F}{A} = \frac{2F}{2 \times h \times L} = \frac{1.414F}{hL}$$

$$\tau = \frac{F}{2 \times h \times L} = \frac{F}{1.414 hL}$$

ب) بارگذاری کششی
2-2

در این نوع بارگذاری دو نوع تنش بر سر نامبراز F و کششی
نامبراز کششاور M.d بر وجود دارد چنانچه



$$F' = \frac{F}{A}$$

$$F'' = \frac{M \cdot r}{J}$$


ر: از جبهه پدید می آید
r: بیشتر از جبهه پدید می آید تا ناخشی
M = F.d

$$\tau = \sqrt{\tau'^2 + \tau''^2 + 2\tau'\tau''\cos\alpha}$$

$$F = \frac{\tau J}{n}$$



ج) بارگذاری خمشی







$$\tau = \frac{F}{A}$$

$$\sigma = \frac{Mc}{I}$$

ا: از جبهه پدید می آید
c: بیشتر از جبهه پدید می آید تا ناخشی

$$\tau_{\text{mech}} = \sqrt{(\sigma_f)^2 + \tau^2}$$



$$S_e = K_a \cdot K_b \cdot K_c \cdot K_d \cdot K_e \cdot S_e'$$

K_a ← جدول = 0.8
 K_b ← بهترین حالت $K_b = 0.3$
 K_c ← جدول = 1
 K_d ← 1
 K_e ← $1/K_t$
 S_e' ← $0.5 S_{ut}$

$$F_a, F_m = \frac{F_{max} \pm F_{min}}{2}$$

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A}$$

$$\sigma_m = \frac{F_m}{A}$$

$$\sigma_a' = \sqrt{1 + 3 \sigma_a^2}$$

$$\sigma_m' = \sqrt{1 + 3 \sigma_m^2}$$

$$\frac{\sigma_a'}{S_e} + \frac{\sigma_m'}{S_{ut}} = \frac{1}{n}$$

معمولاً $n=2$ در نظر گرفته می شود. h مقدار نیاز برای تعیین المینی در برابر حمله است. البته
 البته سطح است جوش سالم مانند رفته خسته شود. بنابراین واضح است که تنش در ساق
 گسی به رفته اعمال خواهد شد. بنابراین قابلیت برآورد صحت فصل حمله و ساق
 مناسبت قطع را میسر کند. البته جوش خسته نسبت به رفته حس تر است از جوش
 رفته مستقیم خواهد بود.

✓ حال اگر چه قطعات جوش شده پس نیز توانایی بجا می دارد مورد داریم :

$$F_a, F_m = \frac{F_{med} \pm F_{min}}{r}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma \\ \sigma_1 \sigma_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} F'_a = \frac{F_a}{A} \\ F'_m = \frac{F_m}{A} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma \\ \sigma_1 \sigma_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} F'_a = \frac{F \cdot r}{J} \\ F'_m = \frac{T \cdot r}{J} \end{array}$$

⇒

$$\left\{ \begin{array}{l} F_a^2 = F_{a_1}^2 + F_{a_2}^2 + 2 F_{a_1} F_{a_2} \cos \alpha \\ F_m^2 = F_{m_1}^2 + F_{m_2}^2 + 2 F_{m_1} F_{m_2} \cos \alpha \end{array} \right.$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\dots + 3 F_a^2}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\dots + 3 F_m^2}$$

✓ حال مقادیر را در معادله لورین قرار دهیم .

✓ حال اگر چه قطعات جوش شده پس نیز توانایی بجا می دارد مورد داریم :

$$F_a, F_m = \frac{F_{med} \pm F_{min}}{r}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma \\ \sigma_1 \sigma_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} F_a = \frac{F_a}{A} \\ F_m = \frac{F_m}{A} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma \\ \sigma_1 \sigma_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \sigma_a = \frac{M_a \cdot c}{I} \\ \sigma_m = \frac{M_m \cdot c}{I} \end{array}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 + 3 F_a^2}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\sigma_m^2 + 3 F_m^2}$$


✓ حال مقادیر را در معادله لورین یا سایر روش قرار دهیم

✓ در محاسبه را می پس خواهیم

کودک با آرزوی فراوان نمودار زیر را استخراج نمود.

قطعات مختلف تحت بیسی

~ ~ ~ تحت بار محصور
~ ~ ~ تحت تنش




تشنه نوسانی
۶۹

نمودار لورمن
معادله خط


$$\frac{\sigma_m}{S_{ut}} + \frac{\sigma_a}{S_e} = 1$$

σ_m
(تشنه میانگین)


نمودار با درجهت نسبت به نمودار لورمن همین تر است یعنی $S_y = S_{ut}$ را در نظر بگیرید.



نمودار لورمن
=>



نقطه A با تشنه نوسانی $\sigma_m \neq \sigma_a$ ، لانگ ترانزیشنلی یک نقطه امن می باشد.



- فزونی کند A تشنه نوسانی $\sigma_m \neq \sigma_a$


- از نمودار مشخصات فیزیکی کشیم تا از A بلند و نمودار لورمن

واقع شوند معادله خط همین است:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{aA}}{\sigma_{mA}} \sigma_m$$

$$\Rightarrow \sigma_a = \alpha \sigma_m$$



سوال ۱: تنش در جوش در شش زده شده است. مقدار مجاز نیروی کششی F را بر حسب الیگ σ_{design} و τ_{design} محاسبه کنید.



$$A = \underbrace{1.7.7h}_{2\text{mm}} \times 2.0 \times 2 + \underbrace{1.7.7h}_{2\text{mm}} \times 5.0 = 711.1 \text{ mm}^2$$

$$n = \frac{\sigma_j}{\tau_{design}} \Rightarrow \tau_{design} = 70 \text{ MPa}, \quad \tau_{design} = \frac{F}{A} \Rightarrow F_{max} = 87.8 \text{ kN}$$


سوال ۲: ابعاد انبری قطعی جوش $1.1 \times 1.1 \text{ m}$ است. تنش در جوش را محاسبه کنید.



$$r = \sqrt{12^2 + 22^2} = 25 \text{ mm}$$

$$\tau'' = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{18 \text{ kN} \times 25 \text{ mm} \times 180}{8.44 \times 10^6 \times 11^2} = 1.8 \text{ MPa}$$




سوال ۳: برداری به قطر 12 mm در جوشکاری شده است. تنش در جوش را محاسبه کنید.



$$\tau_j = 3 \text{ MPa}$$

$$J = \frac{\pi d^4}{32} = \frac{\pi \times 12^4}{32} = 2.32 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$\tau = \frac{T \cdot r}{J} \Rightarrow T = \frac{\tau \cdot J}{r} = \frac{3 \text{ MPa} \times 2.32 \times 10^6 \text{ mm}^4}{6 \text{ mm}} = 1.16 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm} = 1.16 \text{ kN}\cdot\text{m}$$



$\alpha + \beta = 90^\circ$
 $\cos \alpha = \sin \beta = \frac{\text{opposite}}{\text{hypotenuse}}$

$r = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14.14 \text{ mm}$


$\cos \alpha = \frac{10}{14.14} = 0.707$

$J = \frac{b^3 + 7bd^3}{12} \times \nu \cdot \nu \cdot h$

$F' = \frac{F}{A} = \frac{1000}{10 \times 10} = 10 \text{ MPa}$

$F'' = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{10 \times 10 \times 14.14}{\frac{10^3 + 7 \times 10 \times 10^3}{12} \times 0.3} = 282.8 \text{ MPa}$

$F = \sqrt{10^2 + 282.8^2} = 283.2 \text{ MPa}$



$\cos \alpha = \sin \beta = \frac{10}{14.14} = \frac{F'}{F}$

$r_A = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14.14 \text{ mm}$

$F' = \frac{F}{A} = \frac{1000}{10 \times 10} = 10 \text{ MPa} \rightarrow 0$

$$F' = \frac{T \cdot r_A}{J} = \frac{800 \times 1000 \times 1000 \times 121 \text{ mm}}{18210000 \text{ mm}^4} = 9.18 \text{ MPa}$$

$$J = \frac{(b+d)^3}{12} \times v \cdot v \cdot h$$

$$J = 18210000 \text{ mm}^4$$

$$T \approx 10 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \frac{M \cdot c}{I} = \frac{1000 \times 1000 \times 1000}{277.2227 \text{ mm}^2} = 27.2 \text{ MPa}$$

$$I = \frac{d^3 (3b+d)}{12} \times v \cdot v \cdot h$$

$$I = 277.2227 \text{ mm}^4$$

$$\tau_{\text{max}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{F}\right)^2 + F^2} = \sqrt{13.25^2 + 10^2} = 17 \text{ MPa}$$

حدس تجاره 1 بیدر خنجرک تراوشده است اگر از افتد E6013 حدس تجاره استفاده شود.

در این صورت $\tau_{\text{max}} = 10 \times 1.57 = 15.7 \text{ MPa}$ ، بیدر این خنجرک و طرز نامعوم است . چون

$n \leq 1$ حدس این را در حدس نام $n = \frac{20}{17} = 1.176$ حدس این بالا است

سوال 8: اگر در مثال قبل بار 1 تن به صورت دوشانی اعمال شود ، در هر دو حدس این را حساب کنید

$$F_a = F_m = \frac{10000}{2} = 5000 \text{ N}$$

$$k_a = 0.7, k_c = 1 = k_d$$

$$k_e = 0.5$$

$$\tau_{a1} = \frac{F_a}{A} = \frac{5000}{2 \times 10 \times 10 \times 7 \times 10} = 0.18 \text{ MPa}$$

$$\tau_{m1} = \frac{F_m}{A} = 0.18 \text{ MPa}$$

$$\tau_{ar} = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{800 \times 1000 \times 8809}{11370} = 142 \text{ MPa}$$

$$\tau_{mr} = 142 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = \sqrt{\tau_{a1}^2 + \tau_{ar}^2 + 2 \tau_{a1} \tau_{ar} \cos \alpha} = \sqrt{0.18^2 + 142^2 + 2 \times 0.18 \times 142 \times 1} \approx 142$$

$$\Rightarrow \tau_a = 142 \text{ MPa}$$

$$\tau_m = 142 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\dots + 3 F_a} = 28 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\dots + 3 F_m} = 28 \text{ MPa}$$

$$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot S'_e = 0.7 \times 0.8 \times 0.9 \times 0.8 \times 0.8 \times S'_e = 27 \text{ MPa}$$

$$\frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{28}{27} + \frac{28}{200} = \frac{1}{n} \Rightarrow n = 1.1$$

← نظر کامل استهلاک. حداقل به نسبت ایمنی 1.5

فactors

$$\left. \begin{array}{l} \text{قوت کششی} \\ T-T \end{array} \right\} \begin{array}{l} F_a = \frac{T \cdot r_A}{J} = \frac{200 \times 100 \times 100}{100000000} = 2 \text{ MPa} \\ F_m = \frac{T \cdot r_A}{J} = 2 \text{ MPa} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{قوت خمشی} \\ \text{قوت کششی} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \sigma_a = \frac{M \cdot c}{I} = \frac{1000 \times 100 \times 100}{100000000} = 10 \text{ MPa} \\ \sigma_m = 10 \text{ MPa} \end{array}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{10^2 + 3(2)^2} = 10.7 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_m = 10.7 \text{ MPa}$$

$$\frac{10.7}{27} + \frac{10.7}{200} = \frac{1}{n} \Rightarrow n = 1.7$$


نسبت ایمنی 1.7 است.

نوع و مشخصات


نوع و مشخصات

نوع و مشخصات مقاطع فستنی در هر فصل لازم. اجزای مختلف یک سازه به هم پیوسته

- ۱- نوع و مشخصات اتصال
- ۲- نوع و مشخصات قدرت
- ۳- نوع و مشخصات تنظیم (نوع لولیس)



اندازه رزوه
۱- داخلی
۲- خارجی




- ۱- قطر داخلی: d_i
- ۲- قطر خارجی: d_o
- ۳- قطر متوسط: $d_m = \frac{d_o + d_i}{2}$

۴- قطر مورد استفاده جهت محاسبه سطح تنش: $d_f = \frac{d_m + d_i}{2}$

- در نوع و مشخصات اتصال مورد نیاز است که رزوه اول زیاد بوده ($K_f = 6$) و بنابراین نوع و مشخصات رزوه اول محاسبه شود.

روش و ماشین مورد نیاز




۱- زاویه دار بودن رزوه است که البته سائیس را افزایش می دهد.



۲- استفاده از رزوه خارجی به جای رزوه داخلی

- اتصال استاندارد رزوه



۱- رزوه سطح و اتصال

در نهایت مورد نیاز است. در اتصالات بدون رزوه. در دو نوع ISO و DIN ساخته می شوند که در کتاب جدول استاندارد مورد بررسی شده اند. درجه استحکام است

عقل لوج (mm)

كطالوج (mm)

XX x XX - ره استقامت

سر ۱۶۲ عبدالله و فرزاد