




وزارت علوم، تکنولوژی و
میراث اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب درسی
آشنایی با انواع بلبرینگ و روبلبرینگ
مطابق با استاندارد ملی مهارت



كتاب درسی
آشنایی با انواع بلبرینگ و رولبرینگ
مطابق با استاندارد ملی مهارت

نام کتاب : کتاب درسی آشنایی با انواع بلبرینگ و رولبرینگ مطابق با استاندارد ملی مهارت
ترجمه و نالیف : مهندس حسین سوسن آزاد
طرح روی جلد : فریبا خدابخشی
حروفچین : معصومه رضاقلی
صفحه آرا : مائده بابازاده
ناشر : مدیریت پژوهش
تیراز : ۳۰۰۰ جلد
نویت چاپ : دوم
سال انتشار : خرداد ۱۳۷۹
لیتوگرافی، چاپ و صحافی : چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ می باشد.

بسمه تعالی

مقدمه

اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد و متناسب ساختن شخصیت و قابلیت های آنان با دگرگونی و تحولات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی است. تا کارآئی لازم را برای پذیرش و ایفای نقشی که در پیشبرد وظایف اجتماعی و شغلی در جهت حفظ و حراست از ارزش‌های جامعه که در آن زندگی می‌کنند، کسب نمایند.

باتوجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی، تغییرات و تأثیرات عمیقی در مسایل اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته، اتخاذ روش‌هایی که هماهنگ کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب نپذیر است.

تجربه و مطالعه نشان داده که مناسبترین روش آموزشی که جوابگوی امر مزبور می‌باشد «کارآموزی نیروی انسانی» است. این روش بدین لحاظ حائز اهمیت است که در ماهیت برنامه‌ها، مطالب و محتوای درسی کارآموزان ویژگیهای زیر مشاهده می‌شود:

۱- ملاک و معیارهای انتخاب مواد و موضوعات دروس نظری و عملی کارآموزی، باتوجه به ایجاد مهارت‌ها برای جوابگویی به نیازهای متنوع مشاغل و روش‌های جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کار مناسب و درخور شخصیت والای انسان، می‌باشد.

۲- محتوای برنامه‌های کارآموزی، سازگاری انسانها در مقابل زندگی عینی و شایستگی آنان را برای سازندگی، تضمین می‌نماید.

۳- ایجاد مهارت‌های تخصصی از طریق کارآموزی

۴- برنامه‌های آموزشی کارآموزان در دو جهت یادگیری مهارت‌ها و تغییر رفتار مؤثر است و یادگیری را در جهت تغییر رفتار مطلوب، تأمین می‌نماید.

۵- هرچند که در کارآموزی، آموزش مهارت‌ها به افراد برای انجام کارهای محوله اهمیت دارد، لیکن در برنامه‌های کارآموزی نکاتی منظور می‌شود تا کارآموزان با فرآگیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت نموده و تأثیرفعالیت‌های آنان در جهت اهداف سازمان افزوون گردد.

۶- محتوای دروس کارآموزی، نه تنها کارآموزان را با یافته‌های جدید علمی آشنا می‌نماید، بلکه آنان را قادر می‌سازد تا خلاقیت و ابتکار تازه‌ای پدید آورند.

۷- از طریق کارآموزی و اثر آن در ایجاد مهارت‌های قابل استغالت و ارتقاء مهارت بر اساس تغییرات فرآیند کار، اهداف و فعالیتهای تولید تحقق خواهند یافت، که مهمترین این اهداف عبارتند از :

۱- افزایش میزان کمی و کیفی تولید.

۲- بهبود روش‌های عملیات پشتیبانی در امر تولید، از قبیل برنامه زیزی دقیق برای روش‌های برآوردهای - بازاریابی - خدمات مهندسی - تحقیقاتی و

۳- بهبود روابط کار و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان.

۴- تقلیل ضایعات در تولید و حوادث کار.

۵- هموار شدن راه شغلی کارکنان و قبول مستولیتهای بیشتر از طرف آنان.

۶- بهبود یافتن روش‌های تولید و توزیع کالاها - ارائه خدمات مفید پس از فروش و تحويل به موقع سفارشات خریداران.

۷- ایجاد همبستگی بیشتر کارکنان با سازمان و واحدهای تولیدی و رضایت شغلی در آنها به لحاظ مهارت‌های اکتسابی.

۸- از بین رفتن تعارض بین اهداف سازمانی و خواسته های کارکنان.

لازم به ذکر است که کارآموزی به منظور عام آن محدود به رشته های خاص و تحصیل در حرف مشخص برای افراد بخصوص نبوده و دامنه آن بسیار وسیع می باشد. بطوريکه تمامی حرفه ها و مشاغل را شامل گشته و ایجاد زمینه های آشنا و کسب شرایط احراز شغل، برای همگان حتی کسانی که دوره های آموزش عالی را گذرانیده اند، ضروری است.

به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فراهم نمودن امکانات جهت برگزاری دوره کارآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و اجرای این دوره ها بعهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است.

به منظور حصول به این هدف آنچه در گام اول مطرح می شود شناسایی صنایع و مهارت‌ها و جمع آوری اطلاعاتی است که منجر به تهیه استانداردهای مهارت و آموزشی کتب و جزوای و سایل کمک آموزشی توسط مدیریت پژوهش شده که گام موثری در شناخت عوامل و صفات موردنیاز در واحدهای تولیدی و صنعتی برداشته است.

حسین کمالی
وزیر کار و امور اجتماعی

فهرست مطالب

صفحه	موضوع
۱	تاریخچه پدایش بلبرینگ و رولبرینگ
۴	پایه و اصول
۴	۱-۲- بلبرینگ لغزنده
۴	۲-۲- بلبرینگهای غلتکی
۵	۲-۳- انطباق و مقایسه بلبرینگ لغزنده و بلبرینگ غلتکی
۶	موارد استفاده و قابلیت بارگذاری بلبرینگهای غلتکی
۶	۳-۱- فرم ساختمانی انواع مختلف سطوح بلبرینگ و رولبرینگ
۷	۳-۲- رایج ترین انواع عناصر غلتکی
۷	۳-۳- قفسه ساچمه
۷	۳-۴- سمبل های فرم ساختمانی در بلبرینگ ها
۹	۳-۵- بلبرینگ ساچمه ای
۱۴	۳-۶- رولبرینگ
۱۸	۳-۷- بلبرینگ کف گرد


صفحه	موضوع
۲۱	۳-۸- متعلقات یاتاقان های غلتکی
۲۶	پیشوند و پسوند علائم انحصاری
۲۷	فیت غودن
۲۷	۱-۵- بلبرینگ شعاعی
۲۸	۲-۵- بلبرینگ محوری
۳۰	دسته بندی بلبرینگ ها
۳۰	۱-۶- جایگزینی رولبرینگ بجای بلبرینگ
۳۱	۲-۶- طرز نصب بلبرینگ
۳۲	۳-۶- بلبرینگ شناور
۳۴	محاسبه بلبرینگ ها
۳۵	۷-۱- محاسبه نیروها
۳۸	۷-۲- انتخاب بلبرینگ مناسب
۴۸	مواد روانساز

صفحه	موضوع
۴۸	۸-۱- گریسکاری
۵۰	۸-۲- روغنکاری
۵۱	۸-۳- شستشوی بلبرینگ‌های کیف
۵۱	آب بندی بلبرینگ ها
۵۲	۹-۱- واشر بدون تماس (جدا از قطعه)
۵۲	۹-۲- واشرهای در تماس

تاریخچه پیدایش بلبرینگ و رولبرینگ

بلبرینگ یک اکتشاف نمی‌باشد که با کار مداوم بدست آمده باشد مانند لامپ یا موتور برق، بلکه این پدیده بتدریج خود را تکمیل نموده است و در اثر احتیاج و امکانات زمان کامل تر شده است.

جهت جابجایی لوازم سنگین انسانهای دوران قدیم همیشه به این فکر بوده اند که بصورتی مقاومت اصطکاکی را خنثی کنند.



قبل از پیدایش آهن نیز اربابه‌ها به چرخ مجهز بوده‌اند، و برای اینکه بتوانند آنها را بهتر به حرکت درآورند در ۶۵۰ سال قبل از میلاد مسیح (ع) اربابه‌ها بطريق شکل بالا بکار گرفته‌اند. شکلین صورت که مطابق شکل در سمت راست دو نفر می‌باشند تکیه گاه اهرم را بطرف جلو حرکت داده و افراد دیگر آن را با میله اهرم از جای خود کمی بلند می‌کردند و دیگران که در جلو اربابه بودند آن را روی غلتک‌ها بطرف جلو می‌کشیدند و افرادی هم مخصوصاً جمع آوری غلتک‌ها از عقب اربابه و چیدن آنها بر روی زمین در مسیر حرکت بودند.

در سالهای ۱۹۲۷ و ۱۹۳۲ در یکی از رودخانه‌های ایتالیا میردم آن دیار دو کشتی پیدا کردند که متعلق به زمان امپراطور روم کالیگولا بود، در عرشه یکی از کشتی‌ها یاتاقان‌های مسحوری به چشم می‌خورد که از دوران ۴۰ سال بعد از میلاد مسیح (ع)

بجامانده بودند و از جنس برنز ساخته شده بودند.




اولین شخصی که خود را با قصیه اصطکاک مشغول کرد شخصی بنام لشوناردو داوینچی بود.

در قرن ۱۸ که غلتک ها و ساقمه ها در خدمت آسانتر کردن جابجایی مکانیکی، کاربرد خود را نشان داده بودند برای اولین بار اقدامات مقتضی در جهت ساخت غلتک ها شروع شد.

اولین بار که بلبرینگ شعاعی حالت عمومی پیدا کرد او اخر قرن ۱۸ تا اواسط قرن ۱۹ بود که توانست در صنعت جایی برای خود باز کند و در پیشرفت صنعت برای خود اعتباری بدست آورد و قبل از آن دستگاهها به بلبرینگ های لغزنده از نوع بسیار ساده مجهز بودند و هنوز زمان این آمادگی را نداشت که بلبرینگ در تعداد زیاد تولید شود زیرا احتیاج به ماشین آلات مخصوصی داشت و چنین ماشین آلاتی که بتوانند در مرحله اول فولاد سخت را بصورت گرد و به شعاعهای معین تبدیل کنند وجود نداشت در سال ۱۸۸۳ این امکان پذیدار شد و آقای فریدریش فیشر از شوانفورت راه حلی در این زمینه بدست آورد که به روش سنگ زنی بتوان تولید مناسب بدست آورد و شروع به تأسیس کارخانه بلبرینگ سازی نمود و آقای فیشر جهت اقتصادی نمودن تولید ساقمه اقدام به ساخت و تکمیل یک ماشین فرز ساقمه نمود.

در سال ۱۸۹۱ آقای فیشر اولین کارخانه خود را در زمینه ریخته گری ساقمه های فولادی تأسیس نمود این کارخانه به سرعت ترقی کرد و همچنان فیشر تمايل داشت که در همان محل یک کارخانه دیگر احداث نماید اما متأسفانه سرمایه این کار را نداشت و از این رو در سال ۱۸۹۷ به این فکر افتاد که کارخانه خود را به یک شرکت سهامی تبدیل کند که در سال ۱۸۹۹ فردریش فیشر فوت کرد. پس از آن در سال ۱۹۰۹ اولین کارخانه اتوماتیک ریخته گری ساقمه های فولادی را افوان ایشان احداث کردند.



تصویر اول ماشین ساقمه

پایه و اصول

بلبرینگها جهت تحمل بار و تکیه گاه و نیز برای شفت و اکسل مورد استفاده قرار می گیرند.

- تشخیص و انتخاب بلبرینگ:

۱- بلبرینگ لغزنده

۲- بلبرینگ غلتکی


۱-۲- بلبرینگ لغزنده:

در بلبرینگهای لغزنده شفت در پوسته بلبرینگ بطوز غیر مستقیم در هوزینگ (غلاف) می چرخد. برای کاهش و تقلیل اصطکاک بین شفت و هوزینگ باید همیشه یک لایه چرب موجود باشد. ساختار مواد مورد استفاده در بلبرینگها باید از خاصیت چرخشی بسیار خوبی برخوردار باشد. این مواد در مقابل قطع کوتاه جریان مایع روغنکاری، کمی حساس هستند و بهمین جهت باید همیشه مملو از روغن باشند. روغن در اثر گرمای تولید شده توسط اصطکاک از منافذ خارج می شود، بهمین جهت باید روغنکاری مجدد انجام شود.

۲-۲- بلبرینگ های غلتکی :

در بلبرینگ های غلتکی عناصر غلتک بر روی کنسه امی چرخدند بهمین جهت اصطکاک لغزشی از اصطکاک غلتکی خیلی کمتر است. یک بلبرینگ غلتکی بطوز عمودی از دو کنس باریل که عناصر غلتک (ساقمه ها- غلتک ها) در آن می چرخدند تشکیل شده است. عناصر غلتک در واقع بوسیله یک حفاظ نگهداری می شوند که توسط آنها فواصل بطوز معین رعایت و ثابت شده است، در بلبرینگ های قابل تفکیک عمل مونتاژ ساده تر است، و بدین ترتیب می توان آن را در موقع لزوم خیلی آسانتر انتخاب و یا با یک بلبرینگ جدید تعویض نمود.

۲-۳- انطباق و مقایسه بلبرینگ لغزنده و بلبرینگ غلتکی :



بلبرینگ لغزنده	بلبرینگ غلتکی
محاسن : اسکلت ساده، قابل تنظیم، قابل استفاده در بار و فشار زیاد و ضربه، دارای خواص چرخش بسیار خوب	محاسن : اصطکاک خیلی کم، عدم مقاومت بازدارنده و باخیلی ناچیز، عدم نیاز به سرویس مداوم، طراحی شده برای دوره های بالا. فشار بار را از زاویه تحمل می کند.
معایب : مقاومت بازدارنده زیاد، نیاز به سرویس مداوم، عدم قابلیت تحمل بار و فشار از تمامی سطوح، تولید اصطکاک زیاد	معایب : غیرقابل تنظیم، برای بارها و فشارهای زیاد و ضربه مناسب نی باشد، افزایش قطعات
مواد ساختار : G- Cu Sn 14 (نوعی بایت (آلیاژ مس و فلز) GGG - 60 (CUS) چدن داکتیل (Bait-Serb) Lg Pb Sn 9 Cd (ملغمه فلزی) Al10	مواد ساختار : 100cr 6 100cr Mn 6 100cr Mo 6 100cr Mn Mo 8

موارد استفاده و قابلیت بارگذاری بلبرینگهای غلتکی


بلبرینگهای غلتکی از جهت بارگذاری و نوع عناصر غلتک انتخاب می شوند.

بر حسب جهت بارگذاری نوع بلبرینگ را انتخاب می نماییم:

بلبرینگهای شعاعی، بلبرینگهای محوری و بلبرینگ برای انواع بارگذاریهای ترکیبی.

در بلبرینگهای ساقمه ای نیرو در واقع به یک نقطه منتقل می شود و در رولبرینگها در امتداد یک خط اثر می کند. از این جهت غلتکها و ریلشان نیروهای بزرگتری را نسبت به ساقمه می پذیرند.

۱-۳- فرم ساختمانی انواع مختلف سطوح بلبرینگ و رولبرینگ:




کنسه‌های عناصر غلتک را هدایت و بار را منتقل می نمایند. در طراحی هندسی کنسه‌ها، دور برای اکسل و ترکیب عناصر غلتک مطابقت دارد. در بلبرینگهای ساقمه ای ریلها بطور نرمال دارای فرم دورانی هستند اما رولبرینگها دارای سطحی در امتداد یک خط مستقیم می باشند.

۳-۲- رایج ترین انواع عناصر غلتکی عبارتند از:

	علامت مشخصه	استعمال
	ساقمه ای	بلبرینگ ساقمه ای
	استوانه ای	رولبرینگ استوانه ای
	سوزنی	رولبرینگ سوزنی
	بشکه ای	رولبرینگ بشکه ای
	مخروطی	رولبرینگ مخروطی کنس دار
	مخروطی	رولبرینگ مخروطی کنس دار با زاویه زیاد

۳-۳- قفسه ساقمه:



وظایف قفسه ساچمه عبارت است از:

۱- تقسیم عناصر غلتک بطور یکنواخت

۲- جلوگیری از بهم ریختگی عناصر غلتک


۳- نگهداری فوacial عناصر غلتک در بلبرینگ

مواد ساختار قفسه ساچمه عبارتنداز: ورق فولادی، برنج، فلز نرم، نوع فیبر سخت ملعمه فلزی و مواد پلاستیک که در انواع قفسه زنجیره ای و یکپارچه موجود می باشند.


۳-۴-۱- سمبل های فرم ساختمانی در بلبرینگها:

سمبل های فرم ساختمانی بلبرینگها امکان مقایسه بلبرینگها را فراهم می سازند.
مقایسه برای انواع بلبرینگها در محدوده شعاعی و محوری.

۳-۴-۲- نیروهای واردہ در بلبرینگهای شعاعی و محوری:



۳-۴-۲- تنظیم زاویه:



۳-۴-۳- طرحهای اصلاحی در محوری:




۳-۵-۱- بلبرینگ ساچمه ای:

۳-۵-۲- بلبرینگ ساچمه ای ساده : ۱۶۰۰۰ ، ۶۰۰۰

بلبرینگ ساچمه ای ساده بارهای شعاعی را بخوبی تحمل می کند و بارهای محوری را تقریباً ۶۰٪ بارهای شعاعی متتحمل می شود و برای بالاترین دور اختصاص داده شده است و قابل تفکیک نمی باشد. آرایش ساختمانی ۴۲ و ۴۳ برای بلبرینگ ساچمه ای ساده دو ردیفه معتبر می باشد.

مورد استفاده:


بطور عمومی برای نیروی متوسط و کم.

**۳-۵-۲- بلبرینگ ساچمه ای فشاری E/L/M/BO :**

در کنس خارجی فقط یک شانه وجود دارد. بطوريکه بلبرینگ را قابل تفکیک می نماید. بهمین جهت کنس داخلی و خارجی می توانند جداگانه مونتاژ شوند. بلبرینگ ساچمه ای فشاری تا ۳۰ میلیمتر سایزیندی شده است و مخصوص دورهای بالا می باشد.

موارد استفاده:

در وسایل برقی کوچک، در الکتروموتورهای جاروبرقی، دنده استارت و دینام وسایل نقلیه.



۳-۵-۳- بلبرینگ‌های ساقمه ای فشار از یک طرف: ۷۰۰۰


بلبرینگ ساقمه ای فشاری دارای یک زاویه فشار می‌باشد که قابلیت حمل بار محوری بالایی دارد.

این بلبرینگ فقط بصورت فشار از یک طرف محوری قابلیت بارگذاری دارد و قابل تفکیک نمی‌باشد.

بلبرینگ‌های فشاری باید هموار با یک بلبرینگ ثانویه که بطور مخالف با آن مونتاژ می‌شود بارگذاری شود.

موارد استفاده:

اسپیندلها (در دوره‌های بالا) در نیروهای متوجه محوری و شعاعی




۳-۵-۴- بلبرینگ ساچمه‌ای دو ردیفه :


بلبرینگ‌های ساچمه‌ای دو ردیفه از دو ردیف ساچمه تشکیل شده است که مطابق با آرایش ۰ ندوبن گردیده. این بلبرینگ‌ها در قسمت داخل وسط کنس دارای برآمدگی می‌باشد که فشار ساچمه از دو طرف به آن قسمت وارد می‌شود.

موارد استفاده:

برای بلبرینگ‌هایی که در آنها انواع بارگذاری محوری صوت می‌گیرد و برای بلبرینگ‌هایی که در آنها انواع بارگذاری اکسیالی زیاد مورد مصرف قرار می‌گیرد.



۳-۵-۵- انواع آرایش بلبرینگ‌های ساچمه‌ای:



آرایش بصورت تاندومنی
نقسم بار بصورت پکتواخت
نیروی محوری مضاعف فقط
برای بارگذاری یک طرف

آرایش بصورت ۰ نکبه
گاه زیاد دقت هایات در
حد بالا بلبرینگ ثابت

آرایش بصورت X نکبه
گاه کم در مقابل انحراف
زوایای کوچک حساس
نمی باشد


۳-۵-۶ بلبرینگ ساچمه ای نوع JQ:

بلبرینگ ساچمه ای ساده نوعی بلبرینگ با کنس داخلی دو تیکه تقسیم شده است که می تواند نیروهای شعاعی را بسیار خوب و نیروهای محوری را در حد بالا و در هر دو جهت پذیرا باشد.

در بارگذاری شعاعی، ساچمه ها در چهار نقطه از مسیر حرکت در تماس می باشند. بهمین جهت به مرکز چهارگانه اطلاق شده است. بجهت تقسیم کنس داخلی این بلبرینگ قابل تفکیک می باشد.

موارد استفاده:

در گیربکسها، در بارگذاریهای محوری از هر دو طرف کاربرد دارد، دارای عرض کم می باشد.




۳-۵-۷ بلبرینگهای گردان ۲۰۰۰، ۱۰۰۰:

بلبرینگهای گردان دارای دوریف ساچمه که داخل کنس خارجی صاف و گرد می باشد. بهمین دلیل دارای زاویه قابل تنظیم خوبی می باشند و در مقابل عدم تراز و خیز شفت حساس نمی باشند.


موارد استفاده:

ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات انتقال دهنده مانند جرثقیل و نقاله.



۵-۳-۳- ساختمان یک بلبرینگ شیاردار:

بر روی نقشه، محل استقرار بلبرینگ نشان داده شده است که بایستی یک بلبرینگ شیاردار ۶۳۱۴ با یاناقان ثابت ترسیم شود، کنس خارجی بلبرینگ دارای یک شیار می باشد که در داخل آن رینگ قرار گرفته و شیاری به همان اندازه در داخل یاناقان وجود دارد که رینگ نگهدارنده بلبرینگ در مقابل فشارهای جانبی می باشد.




۳-۶-۲- رولبرینگ:

۱- ۳-۶- رولبرینگ استوانه ای N/NU :

رولبرینگ استوانه ای دارای ظرفیت بار (قابلیت حمل) شعاعی بالایی می باشد این رولبرینگها قابل تفکیک بوده و بهمین جهت مونتاژ و دمونتاژ آن بسیار ساده است.

موارد استفاده:

بعنوان رولبرینگهای متحرک ، جهت پذیرش نیروهای شعاعی .



نوع NUP و NJ می توانند همواره نیروهای شعاعی و محوری را تحمل نمایند .
رولبرینگهای استوانه ای NJ : با یک لبه که در کنس داخلی آن تعجبیه شده می توانند بطور محوری ، ولی فقط از یک طرف بارگذاری شوند .
رولبرینگهای استوانه ای NUP : که به یک لبه در کنس داخلی و یک صفحه پولی مجهز هستند می توانند از هر دو طرف بصورت محوری بارگذاری شوند .


۳-۶-۳- رولبرینگهای سوزنی یا ... ، DN... :

رولبرینگهای سوزنی در واقع نمونه دیگری از رولبرینگهای استوانه ای می باشند که عناصر غلتک آن را استوانه هایی با قطر کمتر و طول بیشتر تشکیل می دهند و

بهمن جهت آن را به سوزن تشبیه کرده اند، مهمترین خاصیت رولبرینگهای سوزنی ظرفیت بار زیاد آنها می باشد این رولبرینگها از یک یا دورینگ و تاج سوزن با یک حفاظ تشکیل شده اند.

موارد استفاده:

برای یاتاقانهای دقیق، هدایت صحیح و درست، و در مکانهایی که دارای فضای کم می باشند.




۳-۶-۳- رولبرینگها مخروطی:

رولبرینگها مخروطی در کنار نیروهای شعاعی نیروهای محوری رانیز در یک جهت تحمل می کنند.

تماس خطی بین مسیر حرکت (ریل) و غلتک ها ظرفیت بازیسترنی را برای رولبرینگ مخروطی ایجاد می کند. به جهت امکان بارگذاری یک طرفه بطور محوری، رولبرینگ ثانویه ای برای یکنواخت سازی درستی عمل سوردنیاز می باشد. این رولبرینگها قابل تفکیک می باشند.

موارد استفاده:

در انواع بارگذاریهای ترکیبی، وسایل نقلیه و ماشین ابزار.




۴-۳-۶- رولبرینگهای غلتکی ۲۰۰۰۰ :

رولبرینگهای غلتکی یک ردیفه در زوایای مختلف قابل تنظیم بوده و دارای غلتکهای محدب می باشند. ساختمندان آنها باعث گشته است تا در مقابل نیروهای ضربه ای شعاعی مقاوم و مستحکم باشند.

موارد استفاده:


برای نیروهایی که بصورت ضربه ای اعمده شده و تنشهای ناشی از آنها زیاد می باشند بکار برده می شوند.




۳-۶-۵- رولبرینگ بشکه ای گردان ۲۰۰۰۰ (ساختمان E):
رولبرینگ‌های گردان شامل دو ردیف غلتک متقارن هستند و مسیر حرکت (زیل) کروی شکل بوده که بر احتی قابل تنظیم می‌باشد. رولبرینگ‌های گردان برای بالاترین تنشهای وارد به رولبرینگ در نظر گرفته شده است.

موارد استفاده:

غلتکهای جاده صاف کن سنگ شکن، میل لنگها و دستگاههای عملیات نورد.



۳-۶-۶- ساختمان یک رولبرینگ بشکه ای گردان:
بر روی نقشه محل استقرار رولبرینگ نشان داده شده است که می‌بایست یک یاتاقان از ردیف ۲۲ESK با قطر داخلی ۷۵ میلیمتر ترسیم گردد. رولبرینگ توسط یک صفحه محافظ NB15 و یک مهره KM15 به صورت محوری و یک بوش فلزی بین شفت و رولبرینگ بصورت کنیک شده قرار گرفته محافظت می‌گردد.



۳-۷-۲- بلبرینگهای کف گرد


۱- بلبرینگهای کف گرد : ۵۰۰۰۰

بلبرینگهای کف گرد بصورت یک طرفه و دو طرفه طراحی شده اند. هردو طرح، نیروهای محوری زیادی را قبول می نمایند ولی نمی توانند تحت تنش نیروهای شعاعی قرار بگیرند.

آنها از یک صفحه مواج و یک صفحه بدنه و عناصر غلتک با حفاظت تشکیل شده اند. از این جهت عناصر غلتک بطور مطمئن در ریل (مسیر حرکت) هدایت می شوند و همیشه باید بر روی این بلبرینگها یک بار محوری متوسط بطور ثابت اثر نماید. در طراحی سطوح بلبرینگهای شیار دار محوری با بدنه کروی واشری تحت برای بالانس انحرافات زاویه ای سطوح در بدنه تعییه شده است.

موارد استفاده :


برای پذیرش نیروهای محوری در اسپیندلها با دورهای بالا.




۱-۳-۷-۲- بلبرینگهای ساقمه ای دو ردیفه کف گرد : ۲۳۴

این نوع بلبرینگها همانند بلبرینگهای ساقمه ای محوزی، نیروهای محوری زیادی را قبول می نمایند و از این گذشته آنها می توانند بخاطر زاویه فشار (60°) درجه نیروهای شعاعی کمی را منتقل نمایند.

موارد استفاده:
در اسپیندلها با دورهای بالا.



۳-۷-۳- رولبرینگ استوانه‌ای کف گرد: ۸۰۰۰۰
رولبرینگ‌های استوانه‌ای کف گرد بایک‌رده‌ی غلتک و یا بیشتر موجود می‌باشند. چون بطور کامل دوران زیاد برای آنها امکان پذیر نیست، بهمین جهت این نوع رولبرینگها فقط برای دورهای پایین اختصاص داده شده است.
بهنگام خاتمه دوران در رینگ‌های داخلی و خارجی لغزش‌های ایجاد می‌شوند که مقدار آن زیاد بوده و به مدت دوران بستگی دارند.




بهمین جهت بجائی دوران طولانی اغلب از دوران با مدت کمتر استفاده می‌شود.
مورد استفاده:
در نیروهای فحوری بالا و دورهای پایین.

۴-۷-۳- رولبرینگ گردن کف گرد : ۲۹۰۰۰

رولبرینگهای گردن کف گرد می توانند نیروهای محوری را در حد بالایی قبول نمایند همچنین بخاطر زاویه فشار، آنها تایک مرز مشخص قابل بارگذاری از نوع شعاعی می باشند. چون ریل (مسیر حرکت) صفحه بدنه به شکل کروی توخالی می باشد، لذا این نوع رولبرینگ در زوایا قابل تنظیم بوده و در مقابل عدم ترازو و خیزهای شفت حساس نمی باشد. این نوع رولبرینگها باید همیشه روغنکاری شوند.


مورد استفاده :

در کرانهای ساختمانی، کشتی ها و دستگاههای بزرگ.



۵-۷-۳- محل نصب و مونتاژ بلبرینگ ساقمه ای کف گرد :

بر روی نقشه، محل استقرار بلبرینگ داده شده یک بلبرینگ ساقمه ای کف گرد ۵۱۴ می باشد. نواص نقوش را ترسیم کنید.




۳-۸ - متعلقات یاتاقان های غلتکی:

المتعلقات یاتاقان های غلتکی عبارت است از :

هویزینگ یاتاقان، بوش فشاری و بوش کششی و حفاظ فلزی. (حفظاً كفه بالاني) که بصورت کمان می باشد، رينگ ثابت و مهره شياردار)

۳-۸-۱- هویزینگ یاتاقان . . . SN:



هویزینگ یاتاقان از چدن خاکستری تولید می شود و جهت روغنکاری، پیش بینی های لازم بعمل آمده است و برای آبندی محور از (نوار نمدی) یا (رینگ نمدی) استفاده می شود و قبل از مونتاژ باید چند دقیقه در (روغن داغ) قرار داده شود هویزینگ-SN فقط در نوع یاتاقان شناور ساخته می شود، یک یاتاقان ثابت توسط قراردادن (رینگ ثابت) در بدنه اش بوجود می آید. نوع دیگری از همین یاتاقان به یاتاقان (فلانزی) معروف می باشد.

موارد استفاده:



بکار گیری در محورها و اکسل ها.

۳-۸-۲- بوش فشاری و بوش کششی H/AH:

بوشهای کششی و فشاری برای سفت کردن بلبرینگها بکار می روند.

جهت محورهایی که در بوش قرار می گیرند باید بوش شیار دار بزرگترین تلرانس را از نظر قطر دارا باشد، جهت لوازم هیدرولیکی بوش فشاری و بوش کششی با ضریب بالا محاسبه می شوند و مجرای ورودی روغن باید در ساخت آن در نظر گرفته شود.

در بوشهای کوچک بجای مهره ایمنی از (حفظاظ فلزی) استفاده می شود و در بوشهای بزرگتر از (حفظاظ کفه بالائی) که بصورت کمان می باشد استفاده می گردد.




علامیه اختصاری یاتاقان ها:

هر کدام از یاتاقان ها علامیه اختصاری برای خود دارند، که این علامیم عبارتند از: (نوع ساخت)، (اندازه ها)، (تلرنس) و (محل هوا) و نیز (علامیم) مهم دیگری وجود دارند که با استفاده از آنها می توان مشابه یاتاقان را تشخیص داده و تعویض نمود.

اما التزامی در یاتاقان هایی که از هم (قابل تفکیک) می باشند وجود ندارد که از مشابه آنها استفاده شود. قطعات یاتاقان های کارخانه های مختلف که دارای یک نورم باشند (قابل تعویض) هستند.

علامت اختصاری یاتاقان با SN مشخص می گردد که در بیشتر کشورها این علامت رایج است.



مبانی علایم انحصاری شامل علامت های (دسته بندی یاتاقان) قطر داخلی یاتاقان (سوراخ یاتاقان) و علایم انحصاری پیشوند و پسوند می باشد . علامت انحصاری پیشوند معمولاً معرف (قطعات یاتاقان) می باشد و علامت پسوند بدین صورت تعریف شده است (طراحی و علامت های مشخص کننده) .

تعریف علامت دسته بندی یاتاقان:

علامت دسته بندی یاتاقان تشکیل شده از (اعداد) ، (حروف) و یا از (حروف و اعداد) . این علایم مشخص کننده نوع ساخت یاتاقان (قطر) و خیلی از مشخصات دیگر از جمله (گروه عرضی) یاتاقان می باشد . طراحی یاتاقان ها بگونه ای می باشد که هر گروه دارای قطرهای داخلی متساوی و عرضهای مختلفی می باشند .

1000	
10000	
2000	بلبرینگ گردان
20000	رولبرینگ بشکه ای گردان
3000	بلبرینگ ساچمه ای دو ردیفه
30000	رولبرینگ مخروطی
4000	بلبرینگ ساچمه ای دو ردیفه
51000	بلبرینگ ساچمه ای کف گرد
600	
6000	
16000	بلبرینگ ساچمه ای معمولی
7000	بلبرینگ ساچمه ای فشاری
234000	رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه

80000 روکش استوانه ای کف گرد

N+ روکش استوانه ای

NU+NJ+NUP

QJ بلبرینگ کنس داخلی دو تیکه

از قطر ۶/۰ تا ۹ میلی متر

قطر دهانه بر حسب میلی متر

بعنوان مثال: $d = 5 \text{ mm}$

عدد مشخصه سوراخ ۰۰-۱۰mm

از قطر ۱۰ تا ۱۷ میلی متر

عدد مشخصه سوراخ ۰۱-۱۲mm

عدد مشخصه سوراخ ۰۲-۱۵mm

عدد مشخصه سوراخ ۰۳-۱۷mm

از قطر ۲۰ تا ۴۸۰ میلی متر
چنانچه عدد مشخصه $\frac{1}{5}$ قطر دهانه سوراخ

بر حسب میلی متر باشد.

بعنوان مثال:

$d = 25 \text{ mm}$

از قطر ۵۰۰ به بالا

چنانچه قطر دهانه سوراخ بر حسب میلی متر

داده شده باشد.

بعنوان مثال:

$d = 600 \text{ mm}$

متعلقات اضافی با علامت های انحصاری در لیست قطعات مشخص شده اند.

بعنوان مثال یاتاقان بابعاد نرم ای و شیار جهت خنک شدن توسط هوا با عالیم

اختصاری زیر مشخص می شوند.



پیشوند و پسوند علایم انحصاری

بجز قطعاتی که سری سازی می شوند طرح های نیز وجود دارند که دارای متعلقات اضافی بوده و بطریق پیشوند و پسوند در علایم انحصاری قابل تشخیص می باشد.

پسوند شناسه ای است که قبل از علامت انحصاری آمده و بیان کننده هر یک از خواص خارجی، اندازه، دقت گردشی محفظه هوا و حداقل دمای کاری بلبرینگ می باشد. در زیر برخی از پیشوند های علایم انحصاری ذکر گردیده است.

RSR بلبرینگ با واشر آب بندی از یک طرف

ZR بلبرینگ باصفحه محافظ یک طرف

C2 بلبرینگ باتلانس کمتر از نرمال

C3 بلبرینگ باتلانس بیشتر از نرمال

N بلبرینگ با رینگ شیاردار

P4 تلرانس به این شماره ۶۲۰ مراجعه شود

TVP قفسه ساقمه از مواد پلاستیکی سخت

K بلبرینگ با سوراخ مخروطی ۱۲:۱

M قفسه ساقمه از برنج

S3 جهت کار کرد با حداقل گرما تا 300°C

فیت نمودن

در زمان فیت نمودن باید نکات مهمی رعایت شود:

رینگ انتخابی جهت فیت نمودن باید مورد اطمینان باشد.

سوار و پیاده نمودن قطعه‌ای که فیت شده است تعویض آن باید به سهولت امکان پذیر باشد.


۱-۵- بلبرینگ شعاعی

پیشنهاد می‌شود که تمام محیط بلبرینگ را فیت کنید و جهت فیت نمودن می‌توان از لاتون استفاده کرد اما این مورد فقط درباره بلبرینگ هایی که از یکدیگر جدا می‌شوند صادق است و دلیل آن این است که کنس آن را می‌توان مجزا سوار و پیاده نمود.


اما برای بلبرینگ‌های یک تکه باید از لاتون‌های خیلی نرم که استقامت کمتری دارند استفاده کرد ضعفیت لاتون کنس داخلی بستگی به نسبت جابجایی کنس داخلی و خارجی دارد.

۱- بار محیطی کنس داخلی - بار مرکزی کنس خارجی:

کنس داخلی دور
کنس خارجی ثابت
جهت بار غیرقابل تنفس



کنس داخلی ثابت
کنس خارجی دور
جهت بار، نوام با کنس خارجی
نامتعادل در گردش است.




جهت فیت نمودن کنس داخلی : فیت نمودن بدون جای بازی (بدون ترانس)


جهت فیت نمودن کنس خارجی : فیت نمودن با جای بازی (باترانس)

۲- بار محیطی کنس خارجی - بار مرکز کنس داخلی

کنس داخلی ثابت	کنس داخلی دوران
کنس خارجی دوران	کنس خارجی ثابت
جهت بار غیر قابل تغیر	جهت بار، توازن با کنس داخلی در گردش است.



مثال: اکل جلو ماشین سواری



مثال: ماتریفروز، ترول ماشین لباسشویی

۳-۵- بلبرینگ محوری

برای بدست آوردن نتیجه مطلوب در بلبرینگ‌های محوری وجود نشیمنگاههای مناسب الزامی است اما سطح کار باید عمود بر محور بوده تا نیروهای وارد بطرور مساوی به تمام پیکر غلتک‌ها تقسیم شوند نیز و بر بلبرینگ محوری باید در جهت عمود بر محور آن وارد آید بر این نوع بلبرینگ‌ها مجاز نیستیم که نیروهای شعاعی وارد آوریم.

اما روبلبرینگ استوانه‌ای محوری بخاطر ساختار اضافی داخلی خود می‌تواند

این وظیفه را بخوبی انجام دهد.

بستگی تلرنس جهت فیت نمودن محور و پوسته به نوع بار، بلبرینگ و قطر محور در جداول کاتالوگ هر کارخانه بلبرینگ سازی داده شده است.
جهت کارهای مختلف تلرنس های معینی انتخاب می شود.

- اکسل جلوی ماشین سواری:

N7	پوسته	AR بار محیطی
h6	محور	IR بار مرکزی
		با حداقل تحمل بار
		بلبرینگ ساچمه ای
		قطر محور $d = 40 \text{ mm}$ و $d = 30$

- قرقه سیم بکسل:

M7	پوسته	AR بار محیطی
96/h6	محور	IR بار مرکزی
		بار نرمال را تحمل می کند
		بلبرینگ شیاردار ۶۲۰۶

- محور با چرخ دندانه حلزونی:

II7	پوسته	AR بار مرکزی
j6	محور	IR بار محیطی
		طاقة تحمل بار کم
		بلبرینگ ساچمه ای ۷۲۰۶

- پیشانی چرخ دندانه دار:

H7	پوسته	AR بار مرکزی
j6	محور	IR بار محیطی
		بار نرمال را تحمل می کند
		بلبرینگ شیاردار ۶۳۰۷

دسته بندی بلبرینگ ها

بلبرینگ باید اصولاً دو وظیفه را انجام دهد:


- ۱- نیروهای وارد محویری و شعاعی را خوب تحمل کند.
- ۲- بر روی محور بتارانس مجاز جازده شود تا بتواند محور را دقیق و خوب هدایت کند. یاتاقان وظیفه دارد محور را در هر حالتی بخوبی هدایت کند.

۱- چاکر گزینی رولبرینگ به جای بلبرینگ :

نظر به اینکه هر محور در روی دو بلبرینگ شعاعی قرار می گیرد و با در نظر گرفتن این که نمی توان دقیقاً تلرانس مطلوب را که باید مابین بلبرینگ و محور وجود داشته باشد، بدست آور داشت این رو در محل سوار شدن محور بر روی بلبرینگ گرمای تولید می شود و مقدار این گرمای استنگی به نسبت فاصله بلبرینگ بر روی محور دارد بطور دقیق تر می توان گفت که با بدست آوردن تلرانس صحیح می توان گرمای تولید شده را به حداقل رساند. ضمناً باید یادآوری کرد که اگر تلرانس مجاز را در زمان مونتاژ دقیقاً در نظر نگیریم گرمایی که در محور تولید می شود بیشتر از حد تحمل هویزینگ خواهد بود.

رولبرینگ متحرک وظیفه دارد که فشارهای ایجاد شده در اثر کار را خنثی کند.

برای مثال جهت سوار کردن بلبرینگ ساچمه ای دور دیفه جهت هدایت محوری خیلی جفت و جزم باید از رولبرینگ متحرک استفاده نمود رولبرینگ متحرک بهتر است از نوع رولبرینگ استوانه ای مدل NU یا N باشد اما جهت استفاده از مدل های دیگر رولبرینگ های متحرک حتماً باید یک رینگ دوار در آن جاسازی شود.



۶-۲- طرز نصب بلبرینگ:

بلبرینگ زمانی تعادل خود را خوب حفظ می کند که درست مقابله بلبرینگ دیگر قرار گیرد مثلاً بلبرینگ ساقمه ای یا رولبرینگ را در نظر بگیرید. در زمان مونتاژ باید توجه شود که یک رینگ را در سطح نشیمنگاه بلبرینگ قرار داده و آنقدر رینگ را حرکت داد تا جای بازی مطلوب خود را بدست آورد.

قرار گرفتن بلبرینگ باید با یک لقی خیلی کم یا به گفته بهتر با ترانس خیلی کم انجام پذیرد جهت قرار گرفتن دقیق می توان از بلبرینگ هایی مثل بلبرینگ شیاردار استفاده کرد. که این نوع بلبرینگ ها در ریف بلبرینگ های ساقمه ای می باشند.


دسته بندی X و دسته بندی O

دسته بندی O جهت فشار خطی می باشد توضیح اینکه فشار بر روی ساقمه های بلبرینگ باید بطرف بیرون باشد اما دسته بندی X بر عکس دسته بندی O می باشد. یعنی اینکه فشار بر روی ساقمه ها باید بطرف داخلی باشد.

در رولبرینگ ها و بلبرینگ های ساقمه ای فشارهای خطی بر روی غلتک ها هم دیگر را در نقطه فشار S قطع می کنند به شکل مقابله توجه کنید.

از این رو باید در تنظیم بلبرینگ

حل فاصله بلبرینگ را باتفاقه فشار غلتک ها در نظر گرفت و این حد فاصله را که با H نشان داده می شود، بحسب آورده.



دسته بندی O بزرگتر از دسته بندی X و بهتر از آن می باشد دسته بندی O در زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که فاصله بلبرینگ ها کم باشند و تا حد امکان جای بازی برای بلبرینگ کم در نظر گرفته شده باشد.

۶-۳- بلبرینگ شناور :

این نوع بلبرینگ برای کار در محیط ها با درجه حرارت بالا در نظر گرفته می شود از این نوع بلبرینگ در جایی که امکان بازی بیشتر (تلرانس بالاتر) وجود دارد استفاده می شود.


برای بلبرینگ شناور یک جای بازی محوری که با حرف در شکل نشان داده شده در نظر می گیرند هرچه بلبرینگ بزرگتر شود باید این جای بازی بیشتر شود.

اما این نوع بلبرینگ ها برای هدایت محوری خیلی فیت مورد استفاده قرار نمی گیرند و در زمان مونتاژ هیچ گونه اجباری نمی باشد که (جای بازی محوری) بصورت دقیق رعایت شود.

بلکه فقط باید فاصله ای برای آن در نظر گرفت که گرمای تولید شده در صورتی که بلبرینگ در وضعیت نامطلوب قرار گیرد باعث گیرپاش آن نشود.


اصول مونتاژ در مورد بلبرینگ شناور باید بطور کامل رعایت شود ولی هیچگونه احتیاجی به تنظیم دقیق ندارد. مثلاً می توان از بلبرینگ شیاردار استفاده کرد. در بلبرینگ های شناور استوانه ای با نرم ساخت Ni تعادل طولی آن فقط در خود بلبرینگ امکان پذیر است.

بلبرینگ ساقمه ای و روبلبرینگ جزو بلبرینگ شناور نیستند برای اینکه جای بازی محوری و همچنین جای بازی شعاعی آنها بزرگتر است. در بلبرینگ ساقمه ای این خطر وجود دارد که ساقمه ها بر عکس جهت خود در امتداد دیوار بلبرینگ به حرکت در آیند و به همین دلیل بلبرینگ در زمان کوتاهی خراب خواهد شد.




نکلیف شماره ۱ :

یک محور را باید بطريق زیر با نشیمنگاه ثابت و متحرک با دو بلبرینگ شیاردار مجهز کرد. نواقص نقشه و همچنین گوشه ها را ترسیم کنید.




نکلیف شماره ۲ :

یک محور باید با دو بلبرینگ ساقمه ای در دسته بندی X مجهز گردد نواقص نقشه و همچنین گوشه ها را ترسیم کنید.



نکلیف شماره ۳ :

یک محور باید با دو بلبرینگ شیاردار مجهز گردد نواقص نقشه و همچنین گوشه ها را ترسیم کنید.



محاسبه بلبرینگ‌ها


محاسبه بلبرینگ‌ها کاملاً به محاسبه مدت استفاده از آنها مربوط می‌شود، مدت استفاده همان زمان کار مفید بلبرینگ است و طول عمر آن بستگی دارد بطرز نگهداری و استفاده و مونتاژ صحیح آن مدت زمان کار مفید بلبرینگ تازمانی می‌باشد که:

۱- قطعات آن خورده نشده باشند.

۲- قطعات آن در اثر اصطکاک فرسوده نشده باشند.

جهت محاسبه طول عمر مفید بلبرینگ، نیروهای واردہ بر آن و نیروهایی که بلبرینگ در شرایط آنها قادر به کار است بایستی مشخص شوند.

در اینجا این نیروهارا می‌توان تشخیص داد:



۱- محاسبه نیروها:


واحد نیرو بر حسب نیوتون N می باشد.

یک نیوتون برابر است با نیرویی که به جسمی با جرم یک کیلوگرم شتابی برابر با

$$1 \frac{m}{s^2}$$

$$1N = 1 \frac{Kg \cdot m}{s^2} \quad 1N = 1daN \quad 1000N = 1KN \quad 1000KN = 1MN ;$$

نیرو توسط جهت و بزرگی و نقطه اثر آن مشخص می شود.




$$1CM = 500N$$

نیروهای توانند بطریق برداری ترسیم گردند و طول L (طولی که در روی صفحه کاغذ رسم می شود) را از تقسیم نیروی (F) بر اندازه مقیاس (MK) در نظر گرفته شده بدست می آورند. ($L = \frac{F}{MK}$)

دو نیرو یا چند نیرو را می توان با یک دیگر جمع کرد منوط بر اینکه نیروها در یک جهت باشند اگر در خلاف جهت یکدیگر باشند از هم باید کم کرد.

$$1cm = 100N$$




$$F_2 = 400\text{N}; F_1 = 200\text{N}$$

مطلوب است:

$$F = F_1 + F_2$$

$$F = 200\text{N} + 400\text{N} = 600\text{N}$$

اگر نیروها تحت زوایای مختلف عمل کنند می توان برآیند آنها را محاسبه کرد.



$$F_1 = 600\text{N}; F_2 = 150\text{N}$$


مطلوب است:

$$F = F_1 - F_2$$

$$F = 600\text{N} - 150\text{N} = 450\text{N}$$

تکلیف شماره ۴:

مطلوب است R بطریق برداری اندازه مقیاس نیرو $1\text{ cm} = 100\text{ N}$




$$F_1 = 200\text{N};$$

$$F_2 = 600\text{N};$$

تکلیف شماره ۵:

برآیند کل نیروهای واردہ بر بلبرینگ را در شکل زیر محاسبه کنید.

بطریق برداری اندازه مقایسه نیرو




$$1\text{ cm} = 500\text{ N}$$

تکلیف شماره ۶:

بر روی یک پولی دو نیرو اعمال می شود برآیند و جهت آنها را محاسبه کنید.

اندازه مقایسه نیرو $1\text{ cm} = 200\text{ N}$


بطریق برداری



ترسیم گشتاور:

گشتاور برابر با حاصل ضرب نیرو در بازوی عمل کننده آن می باشد.

$$M = F \times$$




بازوی اهرم نیرو گشتاور

واحد بر حسب NM

بازو اهرم مستقیم:

از نقطه اتكای بازو تا انتهای آن را که بطور مستقیم باشد اهرم بازو می گویند.
زمانی بازوی اهرم، تعادل خود را بخوبی حفظ می کند که جمع تمام گشتاورها به یک طرف بچرخد..




گردش به طرف راست گردش به طرف چپ

فرمول تعادل بدین صورت می باشد : $F_1 \times a = F_2 \times L$
 نقطه انکارا همیشه نقطه گردش انتخاب می کند.

تکلیف شماره ۷:

به دو بلبرینگ نیروی معادل $F=1000\text{N}$ وارد می شود. نیروهای شعاعی که بر بلبرینگ A و B وارد می شود مطلوب است $a=20\text{cm}$; $b=50\text{cm}$ به شکل توجه کنید.



۷-۲- انتخاب بلبرینگ مناسب

جهت انتخاب بلبرینگ مناسب باید تشخیص داده شود که آیا بلبرینگ انتخابی می تواند نیروی وارد را خشی کرده و به خوبی به گردش خود ادامه دهد، بطوری که زیر بار نماند (یعنی اینکه ثابت نایست) و ضمناً باید این فاکتور را هم در نظر گرفت که آیا بلبرینگ انتخاب شده این توانایی را دارد که نیروی مقاوم اولیه ای که بر آن وارد می شود را خشی کرده و گردش اولیه را به خوبی انجام دهد و زیر بار نماند و همچنین قادر است که در حرکت آرام هم یکنواخت به گردش خود ادامه دهد. در اینجا در مرحله اول، صحبت از دینامیک و در مرحله دوم، از استاتیک می باشد،

جهت تعیین انتخاب بلبرینگ مناسب از این فرمول استفاده می شود.

$$C = \frac{f_1}{F_n} \cdot P$$

معنای حرف
 C = عدد تحمل دینامیکی

$P = \text{معادل فشار دینامیکی}$
 $F_{\text{r}} = \text{فاکتور عدد دور (چرخشی)}$
 $\eta_L = \text{فاکتور طول عمر}$

C عدد تحمل دینامیکی

معنای عدد تحمل دینامیکی C این است که بلبرینگ در ضمن تحمل ۹۰ درصد بار در نظر گرفته شده بتواند بدون خستگی یک میلیون دور بزند.

عدد تحمل بار دینامیکی C برای هر بلبرینگ متفاوت بوده و می‌توان برای انواع مختلف بلبرینگ در کتاب هر کارخانه سازنده بلبرینگ این عدد را بدست آورد.

تکلیف شماره ۸:

با بلبرینگ‌های مختلف که در جدول ذیل داده شده است عدد تحمل دینامیکی C و نوع بلبرینگ را بدست آورید.

نوع بلبرینگ - رولبرینگ	C(N)	بلبرینگ - رولبرینگ
E8		
16009		
7304 B		
QJ 216		
NU 2213 E		
29292E.MB		
31311A		

۱-۲-۷- معادله بار دینامیکی

معادله طول عمر مفید بلبرینگ را بدین صورت می توان محاسبه کرد .
 زمانیکه جهت نیرو و بزرگی آن معلوم باشد، برای مثال بلبرینگ عمودی که فقط
 بار عمودی برآن وارد می شود و بلبرینگ شعاعی که فقط برآن بار شعاعی وارد
 می آید . اما در خیلی از یاتاقان ها بارهای وارد بدین صورت نیستند . بلکه نیرو یا
 بصورت مایل با بزرگی متغیر می باشد و در این مورد باید حتماً زمان کار کرد که همان
 طول عمر مفید بلبرینگ می باشد محاسبه گردد و همچنین جهت نیروی شعاعی و یا
 نیروی محوری که بر بلبرینگ وارد می آید جداگانه محاسبه گردد . ناگفته نماند که
 نیرو بستگی مستقیم با طول عمر بلبرینگ دارد و این نیرو را معادل بار دینامیکی
 می نامند که با علامت P نشان داده می شود و این باربا معادله زیر محاسبه می شود .

معنای حروف

$$P = \text{معادل بار دینامیکی}$$

$$X = \text{فاکتور شعاعی}$$

$$Fr = \text{نیروی شعاعی}$$

$$Y = \text{فاکتور محوری}$$

$$F = \text{نیروی محوری}$$

فاکتورهای X و Y عواملی هستند که به ساختار بلبرینگ بستگی ندارند ولی از
 یک بلبرینگ به بلبرینگ دیگر متفاوت می باشد .

نکلیف شماره ۹ :

بر روی یک بلبرینگ شیار دار 6205 نیروهای ذیل اعمال می شود .

$$Fr = 600, N/F = 180, N$$

بزرگی معادل بار دینامیکی را حساب کنید .

تکلیف شماره ۱۰ :

به یک بلبرینگ ۲۲۰۷K+۱۱۳۰۷ نیروهای شعاعی و محوری اعمال می‌گردد.

$$F_a = 1200\text{N};$$

$$F_r = 2000\text{N};$$

حساب کنید:

آ= چه نوع بلبرینگ مورد نظر است؟

ب= اندازه فاکتور X و Y ؟

ث= اندازه معادل بار دینامیکی؟


تکلیف شماره ۱۱ :

یک بلبرینگ ۶۲۱۰ طبق شکل ذیل بر آن نیرو اعمال می‌شود.

مطلوب است: CO, C, Y, X, Fr, P.

$$\frac{f_a}{c_0}$$

مقایسه اندازه (1cm=1000N)



۷-۲-۲- پارامتر تعداد گردش F_n

تعداد گردش را با پارامتر n نشان می دهند.

تعداد گردش بلبرینگ فاکتوری است که مشخص کننده طول عمر بلبرینگ می باشد یعنی اینکه هر چه بلبرینگ بیشتر بچرخد طول عمر آن کمتر خواهد شد. نظر به اینکه تماش بین دو ساقمه، نقطه ای و در غلتک بصورت خطی می باشد جهت محاسبه پارامتر تعداد گردش n دو فرمول مختلف وجود داشته که در ذیل آمده است.

$$\text{برای بلبرینگ} \quad f_n = \sqrt{\frac{3}{\frac{33.33}{n}}}$$

$$\text{برای رولبرینگ} \quad f_n = \sqrt{\frac{3.33}{\frac{33.33}{n}}}$$

f_n را می توان از طریق n در جداول هر کتاب بلبرینگ بدست آورد.

نکلیف شماره ۱۲ :

f_n را برای بلبرینگ ها و رولبرینگ های زیر مشخص و نوع آنها را تعیین کنید؟

بلبرینگ - رولبرینگ	تعداد گردش	نوع بلبرینگ - رولبرینگ	F_n
160 09	1500		
E 8	2000		
313 11 A	2400		
511 00	1000		
NU 10 05	10000		
202 18	800		

۱-۲-۷- فاکتور طول عمر F_L

اندازه گیری حرکت دینامیکی بلبرینگ را با عدد مشخصه L می توان تعیین نمود و در این باره می توان از فرمول ذیل استفاده کرد.

$$f_L = \frac{C}{P} \cdot f_{11}$$

عدد L یک عدد تقریبی است.

در کتاب های بلبرینگ جداولی وجود دارد که برای قامی بلبرینگ های مختلف عدد L را در آنها می توان یافت.

این اعداد نه فقط برای نشان دادن مدت زمان کارکرد بلبرینگ در نظر گرفته شده است بلکه همچنین جهت فاکتورهای دیگر مثل: وزن در زمان طراحی، فیت نمودن در زمان تعویض و همچنین تحمل حداکثر بار می باشند.

نکلیف شماره ۱۳ :

جهت سوار کردن بلبرینگ در دستگاههای مختلف که در جدول ذیل آمده است عدد L_{mL} را تعیین کنید.

نوع دستگاه	F_L	F_{LM}
موتورسیکلت		
مینی بوس		
دستگاه قهوه ساز برقی		
دستگاه نورد		
گیربکس انیورسال		
گیربکس ماشین افزار		

جهت تعیین بزرگی بلبرینگ باید عدد میانگین L_{III} را انتخاب کردو سپس C را تعیین نمود و در انتهای بلبرینگ را انتخاب کرد.
زمانیکه عدد L_I را بدست آوردیم می توان در جداول هر کتاب بلبرینگ مدت زمان کار کرد (بر حسب ساعت) L_{II} را هم بدست آورد.

تکلیف شماره : ۱۴

برای اعداد L_I داده شده مدت زمان کار کرد L_{II} را تعیین کنید.

بلبرینگ	L_I	L_{II} (ساعت)
160 09	3.0	
73 04 B	3.5	
NU 22 13	4.0	
231 48	5.0	
QJ 207	2.5	
62 08	4.5	
202 10 MB	1.5	

آشنایی با انواع بلبرینگ و روبلبرینگ

۴۵

و همچنین زمان کار کرد (بر حسب ساعت) عدد مشخصه T_{11} را بدست آورید.

۱


بلبرینگ	T_{11} (ساعت)	F_L
E 8	30000	
292 92	4500	
313 11 A	10000	
62 08	8000	
203 10	6800	
72 06 B	8500	
223 15 K	20000	

تکلیف شماره ۱۵ :

جهت یک قرقره سیم بکسل احتیاج به یک بلبرینگ می باشد این قرقره باید ۲۴ ساعت در روز مداوم بچرخد دور گردش قرقره 400min^{-1} می باشد و بلبرینگ که در این جا باید مورد استفاده قرار گیرد از نوع بلبرینگ شیاردار از گروه ۶۲ می باشد.

(مطلوب است: P از طریق برداری

P از طریق محاسبه



تکلیف شماره ۱۶ :

محور میانی یک گیربکس انیورسال طبق شکل ذیل مهار شده است.

تکیه گاه متحرک : A


تکیه گاه ثابت : B

بلبرینگ 222 07ES.TVPB

تعداد گردش $n=800\text{min}^{-1}$

اندازه ابعاد بلبرینگ ها را کنترل کنید.

نیروهای شعاعی در تکیه گاههای B و A را تعیین کنید. و جواب را چک کنید.



مواد روانساز

هر بلبرینگ از هر نوع که باشد باید بالای چربی پوشیده شود. این کار بدین منظور می باشد که سطح قطعات بلبرینگ ها در اثر برخورد با یکدیگر صدمه نییند.

۱-۸- گریسکاری:

جهت آبندی بهتر و آسان بودن عمل روانسازی برای بلبرینگ ها اغلب از گریس استفاده می شود.

در زمان مونتاژ باید بلبرینگ ها را با گریس پر کرد و مقدار گریس بستگی دارد به گردش دورانی که بلبرینگ دارایی باشد. تمام بلبرینگ باید با گریس پرشودتا سطوح اصطکاکی کاملاً در حفاظت قرار گیرند.

سوراخهای هویزینگ در هر دو طرف بلبرینگ باید بصورت ذیل پراز گریس شود.

در n/ngf^0 ۰٪ پر

در n/ngf^0 ۰٪ پر تا 8% آن پرشود.

در n/ngf^0 ۰٪ باید این مقدار خالی بماند.

اگر گریس بیش از حد مجاز پرشود ضرر آن این است که درجه حرارت در بلبرینگ بالا خواهد رفت. جهت تشخیص قابل استفاده بودن گریس می توان از رنگ یا کثیف بودن آن استفاده کرد.

جهت گریسکاری بلبرینگ استفاده شده بهتر است که بلبرینگ را شستشو داد و سپس با گریس نو دوباره آن را گریسکاری کرد و بعداً اقدام به مونتاژ بلبرینگ نمود. گریسکاری مجدد و مداوم فقط زمانی پیشنهاد می شود که محفظه بلبرینگ به صفحه نشان دهنده مقدار گریس مجهز باشد. جهت انتخاب گریس صحیح، باید فاکتورهای زیر را محاسبه و در نظر گرفت.

نسبت بار $\frac{P}{C}$

نسبت گردش $\frac{n}{ngf}$

$f =$ برای بلبرینگ با بار دلخواه و رولبرینگ با بار شعاعی $fa/Fr < 1$

$f =$ برای رولبرینگ با بار محوری $fa/Fr > 1$

$P =$ بار دینامیکی بر حسب KN

$C =$ عدد تحمل بار دینامیکی بلبرینگ

$n =$ گردش دورانی min^{-1}

$ng =$ مرز گردش دورانی بلبرینگ جهت گریسکاری (min^{-1})

جز بار، باید فاکتورهای دیگری را هم مثل گردش دورانی، گرما، حفاظت در برابر زنگ زدگی، حداقل اصطکاک و سرو صدا در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم که عمر کارکرد بلبرینگ طولانی باشد باید فاکتورهای گفته شده را کاملاً رعایت کنیم و سعی کنیم گرمایی که در بلبرینگ ها بر اثر کار بوجود می آید بیشتر از حد مجاز نباشد.

و ضمناً باید در نظر گرفت که چه نوع گریسی را برای چه نوع کاری مورد استفاده قرار دهیم.

گریسمی که بطور دائمی برای بارهای متعدد مورد استفاده قرار می گیرد.

* گریسمی که بطور دائمی برای بار اول یا پس از شستشوی بلبرینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

** گریسمی که بصورت متناوب مورد استفاده قرار می گرد (برای دفعه اول و بعدها)

توجه:

تاكيد می شود که بایستی از مخلوط کردن گریس ها خودداری فرمایید.

۲-۸- روغنکاری:

زمان برنامه ریزی مناسب برای روغنکاری و گریسکاری:

در موقعی که کار در حد معمول نباشد اگر از روانسازی نامناسب استفاده شود یا در زمانیکه بلبرینگ باید بار بالاتری را تحمل کرده و یا با دور بالا کار کند. تحقیقاً صدماتی به سطح ساقمه ها یا رینگ و احتمالاً به هویزینگ وارد خواهد آمد.

قبل از اقدام به روغنکاری

۱- گرما باید بتواند توسط روغن از بلبرینگ خارج شود.

۲- دستور عمل جهت روغنکاری باید همراه باشد.

۳- تعویض روغن انجام پذیرد. توجه: روغن مصرف شده باید کاملاً تخلیه شود.

۴- کنترل دائمی روغن ضروری است (بانگاه کردن مستقیم یا توسط میله مدرج) چندین راه مختلف جهت روغنکاری وجود دارد.

مثال:

قطعه در روغن غوطه ور است یامدام بطريق سистем دیگری روغنکاری می شود.

در سیستم هایی که قطعه در روغن غوطه ور می باشد باید در حالت ساکن تقریباً نصف بلبرینگ در روغن غوطه ور باشد. جهت کنترل وضعیت روغن باید از طریق شیشه مدرج کنترل انجام شود.

در سیستم هایی که روغنکاری بطريق گزدش روغن در سیستم انجام می پذیرد باید توجه داشت که مقطع لوله های عبور جریان طوری انتخاب شود و بتصوری خم گردد که عبور جریان روغن بدون هیچ گونه مشکلی و در زمان تعیین شده از لوله ها امکان پذیر باشد. ضمناً در نظر داشته باشید روغن که در حال گردش است برای خنک کردن سیستم هم مورد استفاده قرار می گیرد. بطور خلاصه به گردش در دورهای بالا باید توجه نمود که روغن به مقدار کافی بدستگاه برسد.

۳-۸- شستشوی بلبرینگ های کثیف:

جهت شستشوی بلبرینگ های کثیف باید از طرف شستشوی بلبرینگ استفاده کرد و با پزین و یا نفت آهارا شستشو داد. اگر از قلم موجود شستشو استفاده می کنید باید توجه داشته باشید که در بلبرینگ و مخصوصاً در غلاف هیچ گونه مویی باقی نماند. پس از شستشو باید بلا فاصله بلبرینگ هارا روغنکاری یا گریسکاری کنید. در این مرحله بلبرینگ را خیلی آرام بگردش در آورید تا روغن یا گریس به تمام قسمتهای بلبرینگ برسد و لایه ای از گریس یا روغن تمام بلبرینگ را دربر گیرد. این کار باید مخصوصاً در زمانی انجام گیرد که از بلبرینگ به مدت طولانی استفاده نشده است.


آب بندی بلبرینگ ها

بلبرینگ ها از نظر آب بندی باید طوری باشند که لایه چربی را در خود نگهدارند و از طرف دیگر باید ضایعات را از خود خارج کنند مواد خارجی که مابین غلتک ها و غلاف آنها قرار می گیرند سبب وارد شدن فشار بیش از حد به سطح غلتک ها شده و عمر مفید بلبرینگ را کمتر از حد موردنظر می کنند. روغن کثیف و ضایعات خارجی عامل ساییدگی غلتک ها شده و ضمناً دقت کار بلبرینگ ها را مختل می کنند.

ورود آب و اسیدها و بخار مایعات برای بلبرینگ ها مضر تشخیص داده شده پس باید بلبرینگ ها را از این نوع آکودگی ها که گفته شد همیشه دور نگاه داشت.

۱-۹- واشر بدون تماس (جدا از قطعه) :

در تمام واشرهای بدون تماس (صرف نظر از اصطکاک مواد روانساز در محفظه ها) هیچگونه اصطکاک دیگری وجود نداشته و این واشرها، ساییدگی در سیستم بوجود نمی آورند. به همین جهت مدت طولانی تری قابل استفاده هستند. این واشرها از خود گرما تولید نمی کنند و بیشتر جهت دورهای بالا مورد استفاده قرار می گیرند. و یک شیار مابین محور و پوسته به راحتی می تواند در قام مراحل برای واشر مورد نظر کافی باشد اما باید این مطلب را مدنظر داشت، شیاری که جهت واشر در نظر گرفته شده تا آنجایی که ممکن است کوچک باشد تا در صورت آگوده بودن محیط آگوده گی بتواند رخنه کرده و باعث ایجاد ساییدگی در آن شود. اندازه عرض این شکاف از محور تاشیمنگاه رینگ بلبرینگ برای بلبرینگهای کوچک مابین $1,0$ تا $3,0$ میلیمتر در نظر گرفته می شود.



۱-۹-۲ واشرهای در تماس :

واشرهای در تماس را باید در سطح خیلی صاف قرار داد. اعمال فشار معین در پشت آنها اجباری است. اما فشار باید حد الامکان کم باشد. دلیل این امر آن است که بالا رفتن فشار گشتاور ناشی از گرمایش می دهد. گرما و گشتاور ناشی از آن به فشار وارد و همچنین مواد روانساز و نیز صیقلی بودن سطوح تماس و سرعت

دورانی بلبرینگ بستگی دارد. تمامی واشرها پس از مدتی ساییده می‌شوند دیگر قابل استفاده نیستند. این ساییدگی به کثیف شدن واشر و فشارهای وارد بر آن و نیز به نوع گریس روغن مورد استفاده بستگی مستقیم دارد.

باید در نظر داشت که یکی از عوامل مهم فرسودگی واشرهای مصنوعی خوارت می‌باشد.

رینگ هامدی یکی از بهترین نوع واشرهای به حساب می‌آیند که در برابر گریس مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند. ضمن اینکه رینگ‌های نمدی برای گردوغبار نیز واشرهای بسیار مناسب تشخیص داده شده‌اند.


قبل از استفاده از این واشرها باید آنها را با روغن کاملاً آغشته کرد. این نوع واشرهای توانند گرما را حداقل تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد به خوبی تحمل می‌کنند.

برای دستگاههایی که ساختار آنها جمع و جور است.



پیشنهاد می‌شود از بلبرینگ شیاردار با روپوش صفحه‌ای که در یک طرف یا هر دو طرف (که به یک Z و دو Z معروف است) استفاده می‌شود.

توجه:



بلبرینگ‌های شیاردار با روپوش یک طرفه و یا دو طرفه (یک Z یا دو Z) توسط تولید کننده از گریس انباسته می‌شود و این گریسکاری تا آخرین روز کار بلبرینگ کافی می‌باشد و نیازی به گریسکاری مجدد نیست.




۱۰- تصاویر انواع بلبرینگ و رولبرینگ





بلبرینگ گردان




بلبرینگ فشاری جانبی




رولبرینگ استوانه ای



رولبرینگ مخروطی کنس دار




رولبرینگ بشکه ای گردان




بلبرینگ در دیده ساقمه ای فشار جانبی


جواب ساختمان یک بلبرینگ شیاردار :




جواب ساختمان یک روپلرینگ بشکه ای گردان:




جواب محل نصب و مونتاژ بلبرینگ ساقمه‌ای کف گرد.




جواب تکلیف شماره ۱:



جواب تکلیف شماره ۲:



جواب تکلیف شماره ۳:





جواب تکلیف شماره ۴:



داده شده است

$$F_1 = 200\text{N};$$

$$F_2 = 600\text{N};$$




جواب تکلیف شماره ۵:



$$R = 5.500 \text{ N} = 2500 \text{ N}$$

جواب تکلیف شماره ۶:

$$1\text{ cm} = 200\text{ N} \quad \text{مقایسه نیرو}$$



جواب تکلیف شماره ۷:

حل مسئله برای بابرینگ ۸.

$$\Delta \cdot L = F \cdot b$$

$$\Delta = \frac{F \cdot b}{L} = \frac{1000\text{ N} \cdot 30\text{ cm}}{50\text{ cm}}$$


$$\Delta = 600\text{ N}$$

حل مسئله برای بلبرینگ

$$B \cdot L = F_a$$

$$B = \frac{F_a}{L} = \frac{1000\text{ N} \cdot 20\text{ cm}}{50\text{ cm}}$$

$$B = 400\text{ N}$$



آشنایی با انواع بلبرینگ و رولبرینگ

۶۱

جواب تکلیف شماره ۸:

نوع بلبرینگ - رولبرینگ	C(N)	بلبرینگ - رولبرینگ
بلبرینگ مغناطیسی	۳۲۵۰	E8
بلبرینگ شیاردار	۱۵۶۰۰	16009
بلبرینگ ساچمه ای	۱۹۰۰۰	7304 B
بلبرینگ ۴ مرحله ای	۱۳۲۰۰	QJ 216
رولبرینگ استوانه ای	۱۵۰۰۰	NU 2213 E
رولبرینگ محوری	۲۷۰۰۰	29292E.MB
رولبرینگ مخروطی	۱۲۰۰۰	31311A

جواب تکلیف شماره ۹:

$$CO = 6950 \text{ N} / \frac{F}{CO} = \frac{180 \text{ N}}{6950 \text{ N}} \cdot 0.0259$$

$$e = 0.022 / \frac{F}{fr} = \frac{180 \text{ N}}{600 \text{ N}} \cdot 0.3$$

$$0.022 / 0.22 / X = 0.056 / Y = 0.02 / 0$$

$$P = X \cdot Fr + Y \times F = 0.056 \times 600 \text{ N} + 0.02 \times 180 \text{ N} = 696 \text{ N}$$

جواب تکلیف شماره ۱۰ :


حل مسئله :

آ=بلبرینگ با سوراخ مخروطی فرم و بوش

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1200 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0.6; e = 0.27; 0.6 > e; X = 0.56; Y = 2.7 =$$

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a = 0.56 \cdot 2000 \text{ N} + 2.7 \cdot 1200 \text{ N} = 4540 \text{ N}$$

جواب تکلیف شماره ۱۱ :



$$C_O = \frac{20800}{N}$$

$$C = \frac{36500}{N}$$

$$X = \underline{0.56}$$

$$Y = \underline{1.5}$$

$$F_r = \frac{5000}{N}$$

$$P = \underline{5800} \text{ N}$$

بادر نظر گرفتن اینکه به بلبرینگ فوق دو نیروی شعاعی اعمال می شود باید برآیند نیرو را بدست آورد.

$$\frac{F_a}{C_O} = \frac{2000 \text{ N}}{20800 \text{ N}} = 0.096;$$


$$e = 0.29;$$

$$\frac{F_a}{F_\pi} = \frac{2000 \text{ N}}{5000 \text{ N}} = 0.4; 0.4 > e;$$

$$X = 0.56; \quad Y = 1.5;$$

$$P = X \cdot F_\pi + Y \cdot F_a$$

$$P = 0.56 \cdot 5000 \text{ N} + 1.5 \cdot 2000 \text{ N} = 2800 \text{ N} \quad 3000 \text{ N} = 5800 \text{ N}$$



جواب تکلیف شماره ۱۲ :

نوع بلبرینگ - رولبرینگ	تعداد گردش	! بلبرینگ	F_n
بلبرینگ شیاردار	1500	160 09	0.281
بلبرینگ مغناطیسی	2000	E 8	0.255
رولبرینگ	2400	313 11 A	0.277
بلبرینگ شیاردار محوری	1000	511 00	0.322
رولبرینگ استوانه ای	10000	NU 10 05	0.181
رولبرینگ بشکه ای	800	202 18	0.385

جواب تکلیف شماره ۱۳ :

F_{LM}	F_L	نوع دستگاه
1.25	0.9 - 1.6	موتورسیکلت
2.3	1.8 - 2.8	مینی بوس
1.75	1.5 - 2.0	دستگاه قهوه ساز برقی
3.5	3.0 - 4.0	دستگاه نورد
2.5	2.0 - 3.0	گیربکس انیورسال
3.5	3.0 - 4.0	گیربکس ماشین افزار

جواب نکلیف شماره ۱۴ :

بلرینگ	F_L	L_h (ساعت)
160 09	3.0	13500
73 04 B	3.5	22000
NU 22 13	4.0	50000
231 48	5.0	100000
QJ 207	2.5	8000
62 08	4.5	46000
202 10 MB	1.5	1900


و همچنین می توان از زمان کارکرد (بر حسب ساعت) عدد مشخصه آرا بدست آورد.

بلرینگ	L_h (ساعت)	F_L
E 8	30000	3.91
292 92	4500	1.94
313 11 A	10000	2.46
62 08	8000	2.52
203 10	6800	2.2
72 06 B	8500	2.57
223 15 K	20000	3.02

جواب تکلیف شماره ۱۵ :

$$f_L = 4000 \text{ N}, \quad f_{Lm} = 4,25 \quad \text{از جدول قرقره سیم بکسل}$$

$$f_n = 400 \text{ min}^{-1}; \quad f_n = 0,437 \quad \text{از جدول: } f_n$$



$$P = \sqrt{G^2 + S^2} = \sqrt{1000N^2 + 1000N^2} = 1414N$$

$$C = P \cdot \frac{f_L}{f_n} = 1414N \cdot \frac{4.25}{0.437} = 13751N$$

در دسته بندی ۶۲ موجود می باشد:


6204 C=12700N; 6205 C=14300N با

6205 بلبرینگ انتخابی:

$$f_{Lex} = \frac{P}{C} \cdot f_{II} = \frac{14300N}{1414N} \cdot 0.473 = 4.41 \quad \text{دقیق: } f_L$$

$$f_I = 4.41 = ca. 43000 \text{ Std ..; } \frac{14300}{24.365} = 4.9 \approx 5 \quad \text{از جدول: } Lh$$


ساعت / تقریباً ساعت مال



جواب تکلیف شماره ۱۶ :

نکه گاه بلبرینگ A

نکه گاه بلبرینگ B



$$F \cdot L_1 = F_A \cdot L_2 \quad F \cdot L_1 = F_B \cdot L_2$$

$$F_A = \frac{F \cdot L_1}{L_2} = \frac{20.180}{300} = 12 \text{ KN} \quad F_B = \frac{F \cdot L_1}{L_2} = \frac{20.180}{300} = 8 \text{ KN}$$

$f=2\dots 3$; $FL_m=2.5$

$f_n=0.385$ برای رولبرینگ

$C=78 \text{ KN}$

اکنون می‌توان عدد f را برای هر کدام از تکیه گاههای بلبرینگ حساب کرد.

$$FL = \frac{C}{P} \cdot f_n = \frac{78 \text{ KN}}{12 \text{ KN}} \cdot 0.385 = 2.50 \quad \text{تکیه گاه B}$$

نظر به اینکه نیرو بر بلبرینگ در تکیه گاه B، هم شعاعی و هم محوری وارد می‌شود باید بار دینامیکی آن را حساب کرد.

$$\frac{F_a}{F} = \frac{2 \text{ KN}}{8 \text{ KN}} = 0.25; e = 0.31; \frac{F_a}{F} < e;$$

$$P = F + Y \cdot F_a; P = 8 \text{ KN} + 2.2 \cdot 2 \text{ KN} = 12.4 \text{ KN}$$

بدين صورت f را محاسبه می‌کنید:

$$FL = \frac{C}{P} \cdot f_n = \frac{78 \text{ KN}}{12.4 \text{ KN}} \cdot 0.385 = 2.42$$

نظر به اینکه برای گیریکس اونیورسال کلائیک عدد f از ۲ تا ۳ بست آمده است، پس محاسبه ما صحیح است.

Training book

TYPES OF BULL-BEARING AND ROLLER-BEARING :
A REVIEW
Based on Standard Skill

مدیریت پژوهش

قیمت : ۳۰۰ ریال